

ランドローバー フリーランダー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.0	SUV	2(II)	2.0L	LF2B	13-15	F	-	RP1-01683	15,000	16,500	RD1-01463	-
						R	リットローター	RP2-01685	13,000	14,300	RD2-07838	-
						R	ベンチローター	RP2-01685	13,000	14,300	RD2-01474	-
3.2	SUV	2(II)	3.2L	LF32	07-11	F	-	RP1-01683	15,000	16,500	RD1-01463	-
						R	-	RP2-01732	13,000	14,300	RD2-01474	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー ディスカバリアスポーツ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数					
2.0	SUV	-	2.0L	LC2A	14-17	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本					
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本					
						R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110D	14,000	15,400	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110D	14,000	15,400	RD2-07994	1本					
	SUV	-	2.0L	LC2XB	17-19	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KH999999	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本					
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	16,000	17,600	RD2-07970	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1]-KH999999	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1]-HH999999	RP2-02110D	14,000	15,400	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] JH000001-KH999999	RP2-02110E	14,000	15,400	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] JH000001-KH999999	RP2-02110E	14,000	15,400	RD2-07994	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本					
						SUV	-	2.0L	LC2XC	19-	F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	16,000	17,600	未設定	1本
											F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本
											F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001-	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本
	R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400						未設定	1本					
	2.0ディーゼル	SUV	-	2.0L	LC2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KH999999	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本				
							F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	16,000	17,600	未設定	1本				
							F	ローター直径349mm(18in) [※1]-KH999999	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本				
F							ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本					
R							ローター直径300mm(16in) [※1]-HH999999	RP2-02110D	14,000	15,400	RD2-07970	1本					
R							ローター直径300mm(16in) [※1] JH000001-KH999999	RP2-02110E	14,000	15,400	RD2-07970	1本					
R							ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本					
R							ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本					
SUV		-	2.0L	LC2NC	19-	F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	16,000	17,600	未設定	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001-	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本					

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー ディスカバリー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LA3SB	13-16	F	-	RP1-01898A	28,000	30,800	RD1-01480	1本
						R	-	RP2-01632A	13,000	14,300	RD2-01318	1本
	SUV	5(V)	3.0L	LR3VA	17-	F	-	RP1-01898B	28,000	30,800	RD1-08377	1本
						R	-	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-08284	1本
SUV	5(V)	3.0L	LR3KA	17-	F	-	RP1-01898B	28,000	30,800	RD1-08377	1本	
					R	-	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-08284	1本	
4.0	SUV	3(III)	4.0L	LA40A	05-09	F	※1 -6A414975	RP1-01631A	18,000	19,800	RD1-08299	1本
						R	※1 6A414976-	RP1-01631B	18,000	19,800	RD1-08299	1本
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LA44	05-09	F	※1 -6A414975	RP1-01631A	18,000	19,800	RD1-01319	1本
						R	※1 6A414976-	RP1-01631B	18,000	19,800	RD1-01319	1本
5.0	SUV	4(IV)	5.0L	LA5N	09-13	F	-	RP1-01898A	28,000	30,800	RD1-01480	1本
						R	-	RP2-01632A	13,000	14,300	RD2-01318	1本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー レンジローバーイヴォーク

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.0	SUV	-	2.0L	LV2A	12-17	F	※1 -FH999999	RP1-01925	15,000	16,500	RD1-04733	-
						F	※1 GH000001-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						R	※1 -FH999999	RP2-01685	13,000	14,300	RD2-08512	-
						R	※1 GH000001-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
	SUV	-	2.0L	LV2XB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本
						R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
						R	-	RP1-02100D	16,000	17,600	未設定	1本
	SUV	-	2.0L	LV2XA	19-	F	ローター直径325mm(17in)	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本
						F	※1 -LH999999	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本
	SUV	-	2.0L	LV2XHA	19-	R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	16,000	17,600	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本
	SUV	-	2.0L	LV2XHA	19-	F	ローター直径349mm(18in)	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本
						F	※1 MH000001-	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本
						R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本
	クーペ SUV	-	2.0L	LV2A	12-16	F	※1 -FH999999	RP1-01925	15,000	16,500	RD1-04733	-
						F	※1 GH000001-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						R	※1 -FH999999	RP2-01685	13,000	14,300	RD2-08512	-
						R	※1 GH000001-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
クーペ SUV	-	2.0L	LV2XB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
					F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本	
					R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本	
					R	-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
コンパ チブル	-	2.0L	LV2A	16-16	F	※1 GH000001-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
					R	※1 GH000001-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本	
					F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
					F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本	
コンパ チブル	-	2.0L	LV2XB	17-19	R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本	
					F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
					F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本	
					R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本	
2.0ディーゼル	SUV	-	2.0L	LV2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本
	SUV	-	2.0L	LZ2NA	19-	F	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	16,000	17,600	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485D	開発中	開発中	未設定	1本
						F	※1 -LH999999	RP1-01898E	28,000	30,800	未設定	1本
	SUV	-	2.0L	LZ2NA	19-	R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	14,000	15,400	未設定	1本
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本
	クーペ SUV	-	2.0L	LV2NB	17-19	R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
						R	-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
コンパ チブル	-	2.0L	LV2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
					F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本	
コンパ チブル	-	2.0L	LV2NB	17-19	R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本	
					R	-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本	
オートハイオグラフィ	SUV	-	2.0L	LV2A	14-17	F	※1 -FH999999	RP1-01925	15,000	16,500	RD1-04733	-
						F	※1 GH000001-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						R	※1 -FH999999	RP2-01685	13,000	14,300	RD2-08512	-
						R	※1 GH000001-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
	SUV	-	2.0L	LV2NB	17-17	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本
						F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	開発中	開発中	RD1-08499	1本
						R	-	RP2-02110C	14,000	15,400	RD2-07972	1本
						R	-	RP1-02100A	16,000	17,600	RD1-08347	1本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー ヴェナール

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数	
2.0	SUV	-	2.0L	LY2XCB	17-	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KA208211	RP1-02100B	16,000	17,600	RD1-08369	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] KA208212-LA999999	RP1-02100B	16,000	17,600	未設定	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1]-LA999999	RP1W22302A	23,000	25,300	RD1-08371	1本	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	14,000	15,400	RD2-07994	1本	
						R	[※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
	SUV	-	2.0L	LY2XAB	17-	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KA208211	RP1-02100B	16,000	17,600	RD1-08369	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] KA208212-LA999999	RP1-02100B	16,000	17,600	未設定	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1]-LA999999	RP1W22302A	23,000	25,300	RD1-08371	1本	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	14,000	15,400	RD2-07994	1本	
						R	[※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
2.0ディーゼル	SUV	-	2.0L	LY2NA	17-	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KA208211	RP1-02100B	16,000	17,600	RD1-08369	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] KA208212-LA999999	RP1-02100B	16,000	17,600	未設定	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1]-LA999999	RP1W22302A	23,000	25,300	RD1-08371	1本	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	14,000	15,400	RD2-07994	1本	
						R	[※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
	3.0	SUV	-	3.0L	LY3VA	17-	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KA208211	RP1-02100B	16,000	17,600	RD1-08369	1本
							F	ローター直径325mm(17in) [※1] KA208212-LA999999	RP1-02100B	16,000	17,600	未設定	1本
							F	ローター直径325mm(17in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-
							F	ローター直径349mm(18in) [※1]-LA999999	RP1W22302A	23,000	25,300	RD1-08371	1本
							F	ローター直径349mm(18in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-
							R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	14,000	15,400	RD2-07994	1本
							R	[※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-
オートハイオクグラフィ	SUV	-	2.0L	LY2XCB	17-17	F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KA208211	RP1-02100B	16,000	17,600	RD1-08369	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] KA208212-LA999999	RP1-02100B	16,000	17,600	未設定	1本	
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1]-LA999999	RP1W22302A	23,000	25,300	RD1-08371	1本	
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	14,000	15,400	RD2-07994	1本	
						R	[※1] MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
	SUV	-	5.0L	LY5SC	19-	F	-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	-	未設定	-	-	未設定	-	

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 [※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売リセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー レンジローバー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	ハット品番	ハット価格	ハット価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LG3SB	13-	F	TRWキャリパー	RP1-01898B	28,000	30,800	RD1-08377	1本
						F	BREMBOキャリパー	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						R	FRTがTRWキャリパー	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-08284	1本
						R	FRTがBREMBOキャリパー	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LGL3SC	15-	F	-	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本
						F	-2017.10 TRWキャリパー	RP1-01898B	28,000	30,800	RD1-08377	1本
						F	-2017.10 BREMBOキャリパー	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LG3KD	16-	F	2017.11- 2POTキャリパー	RP1W22485A	開発中	-	RD1-08513	1本
						F	2017.11- 4POTキャリパー	RP1W20581A	開発中	-	RD1-08515	2本
						F	2017.11- 6POTキャリパー センサー1本	RP1-01834D	21,000	23,100	RD1-08511	1本
						F	2017.11- 6POTキャリパー センサー2本	RP1-01834E	21,000	23,100	RD1-08511	2本
						R	-2017.10 FRTがTRWキャリパー	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-08284	1本
						R	-2017.10 FRTがBREMBOキャリパー	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本
						R	2017.11- FRTが2POTキャリパー	RP2-02029B	15,000	16,500	RD2-07708	開発中
						R	2017.11- FRTが4POTキャリパー	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-08284	1本
						R	2017.11- FRTが6POTキャリパー	RP2-02029C	15,000	16,500	RD2-07946	1本
						4.2	SUV	3(III)	4.2L	LM42S	05-08	F
R	-	RP2-01632B	13,000	14,300	RD2-04948							1本
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LM44	02-08	F	[※1] 5A999999	RP1-01526A	17,000	18,700	RD1-01397	1本
						F	[※1] 6A000001-	RP1-01631C	18,000	19,800	RD1-04833	1本
						R	[※1] 3A129289	RP2-01530E	15,000	16,500	RD2-00810	1本
						R	[※1] 3A129290-5A999999	RP2-01530E	15,000	16,500	RD2-01716	1本
						R	[※1] 6A000001-	RP2-01632B	13,000	14,300	RD2-04948	1本
5.0	SUV	4(IV)	5.0L	LG5NA	13-14	F	-	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本
	SUV	4(IV)	5.0L	LG5SA	13-	F	-	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本
	SUV	4(IV)	5.0L	LGL5SC	15-	F	-	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー レンジローバークラウダー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	ハット品番	ハット価格	ハット価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
4.2	SUV	3(III)	4.2L	LM42S	08-09	F	-	RP1-01743A	16,000	17,600	RD1-04991	1本
						R	-	RP2-01632B	13,000	14,300	RD2-04948	1本
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LM44	08-09	F	-	RP1-01631C	18,000	19,800	RD1-04833	1本
						R	-	RP2-01632B	13,000	14,300	RD2-04948	1本
5.0	SUV	3(III)	5.0L	LM5N	09-13	F	-	RP1-01898C	28,000	30,800	RD1-04991	1本
						R	-	RP2-01632B	13,000	14,300	RD2-04948	1本
	SUV	3(III)	5.0L	LM5S	09-13	F	ローター直径360mm	RP1-01834B	21,000	23,100	RD1-04991	1本
						R	ローター直径380mm	RP1-01834B	21,000	23,100	RD1-04859	1本
5.0	SUV	3(III)	5.0L	LM5S	09-13	R	ローター直径354mm	RP2-01824B	15,000	16,500	RD2-04948	1本
						R	ローター直径365mm	RP2-01824B	15,000	16,500	RD2-04832	1本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー レンジローバースポーツ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	ハット品番	ハット価格	ハット価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
2.0	SUV	4(IV)	2.0L	LW2YC	18-	F	ローター直径363mm	未設定	-	-	RD1-08515	-
						F	ローター直径380mm	RP1-01834F	21,000	23,100	RD1-08511	開発中
						R	ローター直径350mm	RP2-02029D	15,000	16,500	RD2-08284	開発中
						R	ローター直径365mm	RP2-02029D	15,000	16,500	RD2-07946	開発中
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LW3SA	13-	F	-2018.5 ローター直径360mm	RP1-01898B	28,000	30,800	RD1-08377	1本
						F	-2018.5 ローター直径380mm	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						F	2018.6- ローター直径363mm	RP1-01898F	28,000	30,800	RD1-08515	開発中
						F	2018.6- ローター直径380mm	RP1-01834F	21,000	23,100	RD1-08511	開発中
	SUV	4(IV)	3.0L	LW3KB	16-	R	ローター直径350mm	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-08284	1本
						R	ローター直径365mm	RP2-02029B	15,000	16,500	RD2-07946	開発中
						F	ローター直径360mm	RP1-01898B	28,000	30,800	RD1-08377	1本
						F	ローター直径349mm	未設定	-	-	RD1-08513	-
4.2	SUV	3(III)	4.2L	LS42S	05-09	F	-	RP1-01743A	16,000	17,600	RD1-01480	1本
						R	-	RP2-01632A	13,000	14,300	RD2-01318	1本
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LS44	06-09	F	[※1] 6A999999	RP1-01631D	18,000	19,800	RD1-01319	1本
						F	[※1] 7A000001-	RP1-01631E	18,000	19,800	RD1-01319	1本
						R	-	RP2-01632A	13,000	14,300	RD2-01318	1本
5.0	SUV	3(III)	5.0L	LS5N	09-13	F	-	RP1-01898D	28,000	30,800	RD1-01480	1本
						R	-	RP2-01632A	13,000	14,300	RD2-01318	1本
	SUV	3(III)	5.0L	LS5S	09-13	F	ローター直径360mm	RP1-01834C	21,000	23,100	RD1-01480	1本
						F	ローター直径380mm	RP1-01834C	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						R	ローター直径354mm	RP2-01824A	15,000	16,500	RD2-04948	1本
						R	ローター直径365mm	RP2-01824A	15,000	16,500	RD2-04834	1本
	SUV	4(IV)	5.0L	LW5SA	13-	F	-2018.5	RP1-01834A	21,000	23,100	RD1-04861	1本
						F	2018.6-	RP1-01834F	21,000	23,100	要車台番号	開発中
						R	-2018.5	RP2-02029A	15,000	16,500	RD2-07946	1本
						R	2018.6-	RP2-02029B	15,000	16,500	RD2-07946	開発中

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー ディフェンダー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
90	90FT	-	4.0L	LD30	98-99	F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-02799	-
	90FT	-	4.0L	LD31	98-99	F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-02799	-
110	110FT	-	2.5L	LD25	02-05	F	ソリッドローター	未設定	-	-	RD1-02297	-
						F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1] -WA159806	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1] XA159807-	未設定	-	-	RD2-04826	-
	110FT	-	2.5L	LD25P	02-03	F	ソリッドローター	未設定	-	-	RD1-02297	-
						F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1] -WA159806	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1] XA159807-	未設定	-	-	RD2-04826	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。