

レクサス CT

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|--------|------|------|-------|----------|----|--------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| CT200h | ハッチバック | - | 1.8L | ZWA10 | 11- | F | - | RP1F01184 | 15,000 | 16,500 | RD1-09287 | - |
| | | | | | | R | ノーマル車 | RP4F01423 | 13,000 | 14,300 | RD2-09114 | - |
| | | | | | | R | バージョンC | RP4F01423 | 13,000 | 14,300 | RD2-09136 | - |
| | | | | | | R | バージョンL | RP4F01423 | 13,000 | 14,300 | RD2-09136 | - |
| | | | | | | R | FSスポーツ | RP4F01423 | 13,000 | 14,300 | RD2-09136 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス HS

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|------|------|-------|----------|----|----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| HS250h | セダン | - | 2.4L | ANF10 | 09-18 | F | - | RP1F01210 | 15,000 | 16,500 | RD1-09217 | - |
| | | | | | | R | -2009.12 | RP2F01212 | 13,000 | 14,300 | RD2-09082 | - |
| | | | | | | R | 2009.12- | - | - | - | RD2-09082 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス IS/IS C/IS F

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|--------|------|------|-------|----------|----|-----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| IS200t | セダン | - | 2.0L | ASE30 | 15-17 | F | 除FSスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | FSスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| IS250 | セダン | - | 2.5L | GSE20 | 05-11 | F | - | RP1F01178S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | R | ドリルトローター | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09080 | - |
| | セダン | - | 2.5L | GSE25 | 05-13 | F | - | RP1F01178S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | R | ベンチローター | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | セダン | - | 2.5L | GSE30 | 13-15 | F | 除FSスポーツ | RP1F01733S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | F | FSスポーツ | RP1F01178S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | セダン | - | 2.5L | GSE35 | 13-15 | R | - | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09080 | - |
| | | | | | | F | - | RP1F01733S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| IS300 | セダン | - | 2.0L | ASE30 | 17- | F | 除FSスポーツ-2020.09 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | FSスポーツ-2020.09 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | 2020.09- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| IS300h | セダン | - | 3.0L | AVE30 | 13- | F | 除FSスポーツ-2020.09 | RP1F01733S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | F | FSスポーツ-2020.09 | RP1F01178S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | R | 2020.09- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09080 | - |
| | セダン | - | 3.0L | AVE35 | 13- | F | -2020.09 | RP1F01733S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | F | 2020.09- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09080 | - |
| | | | | | | R | 2020.09- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| IS500 | セダン | - | 5.0L | USE30 | 22- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| IS350 | セダン | - | 3.5L | GSE21 | 05-11 | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | セダン | - | 3.5L | GSE31 | 13- | F | 除FSスポーツ-2020.09 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | FSスポーツ-2020.09 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | 2020.09- | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| IS250C | コンパチブル | - | 2.5L | GSE20 | 11- | F | - | RP1F01178S | 17,500 | 19,250 | RD1-09203 | - |
| | | | | | | R | -2013.08 | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | | | | | | R | 2013.08- | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| IS350C | コンパチブル | - | 3.5L | GSE21 | 11- | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | -2013.08 | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | | | | | | R | 2013.08- | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| IS F | セダン | - | 5.0L | USE20 | 07-14 | F | ブレンローター(廉価版) | RP1W24307 | 27,500 | 30,250 | RC1-09309 | - |
| | | | | | | F | ドリルトローター | RP1W24307 | 27,500 | 30,250 | RC1-09305 | - |
| | | | | | | R | ブレンローター(廉価版) | 未設定 | - | - | RC2-09120 | - |
| | | | | | | R | ドリルトローター | 未設定 | - | - | RD6-09116 | - |

RC1-09309/RC2-09120は純正と形状が異なります。ご購入前に販売店までご確認ください。

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

- [※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
- [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
- [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

レクサス GS/GS F

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | ハット品番 | ハット価格 | ハット価格 | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|--------|------|--------|----------|----|--------------------|------------|--------|--------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | (税別) | (税込) | | |
| GS250 | セダン | 4(IV) | 2.5L | GRL11 | 12-16 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| GS300 | セダン | 4(IV) | 2.0L | ARL10 | 12-20 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| GS300h | セダン | 4(IV) | 2.5L | AWL10 | 13-20 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| GS350 | セダン | 3(III) | 3.5L | GRS191 | 05-12 | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | セダン | 3(III) | 3.5L | GRS196 | 05-12 | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09333 | - |
| | | | | | | R | - | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | セダン | 4(IV) | 3.5L | GRL10 | 12-15 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| | セダン | 4(IV) | 3.5L | GRL12 | 15-20 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| | セダン | 4(IV) | 3.5L | GRL15 | 12-15 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09333 | - |
| | セダン | 4(IV) | 3.5L | GRL16 | 15-20 | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | Fスポーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09333 | - |
| GS430 | セダン | 3(III) | 4.3L | UZS190 | 05-07 | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | | | | | | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| GS450h | セダン | 3(III) | 3.5L | GWS191 | 05-12 | F | - | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | | | | | | F | ノーマル車 | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | セダン | 4(IV) | 3.5L | GWL10 | 12-20 | F | Fスポーツ (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| GS460 | セダン | 3(III) | 4.6L | URS190 | 07-12 | F | - | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | R | - | RP4F01113S | 16,500 | 18,150 | RD2-09076 | - |
| | | | | | | F | カーブスリットローター | RP1W24607A | 31,000 | 34,100 | RD3H09371 | 2本 |
| GS F | セダン | 4(IV) | 5.0L | URL10 | 15-20 | R | カーブスリットローター | RP2F01807A | 生産終了 | 生産終了 | RD4H09156 | 2本 |

RC1H09377は純正と形状が異なります。ご購入前に販売店までご確認ください。
ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス ES

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | ハット品番 | ハット価格 | ハット価格 | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|------|------|--------|----------|----|----|-----------|--------|--------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | (税別) | (税込) | | |
| ES300h | セダン | - | 2.5L | AXZH10 | 18- | F | - | RP1F02076 | 16,000 | 17,600 | RD1-09409 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09158 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

レクサス LS

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|-------|------|-------|----------|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| LS460 | セダン | 4(IV) | 4.6L | USF40 | 06-17 | F | ベースグレード(4POT) [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP1F01282S | 17,500 | 19,250 | RD1-09249 | 問合せ |
| | | | | | | F | バージョンS(4POT) [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP1F01282S | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 問合せ |
| | | | | | | F | バージョンSZ(6POT) [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP1W24607 | 31,000 | 34,100 | RD1H09335 | 問合せ |
| | | | | | | F | フスポーツ(6POT) [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP1W24607 | 31,000 | 34,100 | RD1H09335 | 問合せ |
| | | | | | | R | ベースグレード [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2-09098 | 問合せ |
| | | | | | | R | バージョンS [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 問合せ |
| | | | | | | R | バージョンSZ [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 問合せ |
| | | | | | | R | フスポーツ [※]パッドセンサー別売。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 問合せ |
| LS460L | セダン | 4(IV) | 4.6L | USF45 | 08-17 | F | -2009.09 | RP1F01282SA | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.09- | RP1F01282SB | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 2本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2F01283A | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.09- | RP2F01283B | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 2本 |
| LS460L | ロング | 4(IV) | 4.6L | USF41 | 06-17 | F | -2009.09 | RP1F01282SC | 17,500 | 19,250 | RD1-09249 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.09- | RP1F01282SD | 17,500 | 19,250 | RD1-09249 | 2本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2F01283C | 14,500 | 15,950 | RD2-09098 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.09- | RP2F01283D | 14,500 | 15,950 | RD2-09098 | 2本 |
| | ロング | 4(IV) | 4.6L | USF46 | 08-17 | F | -2009.09 | RP1F01282SA | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.09- | RP1F01282SB | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 2本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2F01283A | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.09- | RP2F01283B | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 2本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 [※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

レクサス LS

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|---------|-----|-------|------|--------|----------|----|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| LS500 | セダン | 5(V) | 3.5L | VXFA50 | 17- | F | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP1F01282S | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 未設定 |
| | | | | | | F | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | 未設定 | 未設定 |
| | | | | | | R | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09174 | 未設定 |
| | | | | | | R | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | RD2H09172 | 未設定 |
| | セダン | 5(V) | 3.5L | VXFA55 | 17- | F | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP1F01282S | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 未設定 |
| | | | | | | F | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | 未設定 | 未設定 |
| | | | | | | R | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09174 | 未設定 |
| | | | | | | R | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | RD2H09172 | 未設定 |
| LS500h | セダン | 5(V) | 3.5L | GVF50 | 17- | F | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP1F01282S | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 未設定 |
| | | | | | | F | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | 未設定 | 未設定 |
| | | | | | | R | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09174 | 未設定 |
| | | | | | | R | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | RD2H09172 | 未設定 |
| | セダン | 5(V) | 3.5L | GVF55 | 17- | F | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP1F01282S | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 未設定 |
| | | | | | | F | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | 未設定 | 未設定 |
| | | | | | | R | 除フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | RP2F01283 | 14,500 | 15,950 | RD2H09174 | 未設定 |
| | | | | | | R | フスホーツ [※]パッドセンサーは純正対応します。 必要な方はご連絡ください。 | 未設定 | - | - | RD2H09172 | 未設定 |
| LS600h | セダン | 4(IV) | 5.0L | UVF45 | 07-17 | F | 除フスホーツ-2009.11 | RP1F01282SA | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 1本 |
| | | | | | | F | 除フスホーツ 2009.11- | RP1F01282SB | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 2本 |
| | | | | | | F | フスホーツ-2009.11 | RP1W24607B | 31,000 | 34,100 | RD1H09335 | 1本 |
| | | | | | | F | フスホーツ 2009.11- | RP1W24607C | 31,000 | 34,100 | RD1H09335 | 2本 |
| | | | | | | R | -2009.11 | RP2F01283A | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 1本 |
| LS600hL | ロング | 4(IV) | 5.0L | UVF46 | 07-17 | R | 2009.11- | RP2F01283B | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 2本 |
| | | | | | | F | -2009.11 | RP1F01282SA | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.11- | RP1F01282SB | 17,500 | 19,250 | RD1H09247 | 2本 |
| | | | | | | R | -2009.11 | RP2F01283A | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.11- | RP2F01283B | 14,500 | 15,950 | RD2H09100 | 2本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

レクサス RC/RC F

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|------|------|-------|----------|----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| RC200t | クーペ | - | 2.0L | ASC10 | 15-17 | F | 除フスホーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | フスホーツ (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| RC300 | クーペ | - | 2.0L | ASC10 | 17- | F | 除フスホーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | フスホーツ (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| RC300h | クーペ | - | 2.0L | AVC10 | 17- | F | 除フスホーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | フスホーツ ローター直径334mm | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09157 | - |
| | | | | | | F | フスホーツ ローター直径356mm (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| | | | | | | R | 2020.09- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| RC350 | クーペ | - | 3.5L | GSC10 | 14- | F | 除フスホーツ | RP3F01118S | 17,500 | 19,250 | RD1H09325 | - |
| | | | | | | F | フスホーツ (廉価1ピースローター) | RP3W20325S | 17,500 | 19,250 | RC1H09363 | - |
| | | | | | | R | -2020.09 | RP2W25525 | 14,500 | 15,950 | RD2-09142 | - |
| | | | | | | R | 2020.09- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| RC F | クーペ | - | 5.0L | USC10 | 14- | F | - | RP1W24607A | 31,000 | 34,100 | RD3H09371 | 2本 |
| | | | | | | R | - | RP2F01807A | 生産終了 | 生産終了 | RD4H09156 | 2本 |

RC1H09363は純正と形状が異なります。ご購入前に販売店までご確認ください。
ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス LC

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|---------|------|------|--------|----------|----|----|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| LC500 | クーペ | - | 5.0L | URZ100 | 17- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| LC500h | コンバーチブル | - | 5.0L | URZ100 | 20- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| LC500h | クーペ | - | 3.5L | GWZ100 | 17- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス SC

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-------|---------|------|------|-------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| SC430 | コンバーチブル | - | 4.3L | UZZ40 | 05-10 | F | - | RP3F00619S | 18,000 | 19,800 | RD1-03229 | - |
| | | | | | | R | - | RP4F00771S | 16,500 | 18,150 | RD2-08222 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

レクサス UX

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|------|------|--------|----------|----|----|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| UX200 | SUV | - | 2.0L | MZAA10 | 18- | F | - | RP1F02076 | 16,000 | 17,600 | RD1-09409 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09158 | - |
| UX250h | SUV | - | 2.0L | MZAH10 | 18- | F | - | RP1F02076 | 16,000 | 17,600 | RD1-09409 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09158 | - |
| | SUV | - | 2.0L | MZAH15 | 18- | F | - | RP1F02076 | 16,000 | 17,600 | RD1-09409 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09158 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス NX

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|-----|------|------|--------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| NX200t | SUV | - | 2.0L | AGZ10 | 14-17 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01805S | 16,500 | 18,150 | RD2-09158 | - |
| | SUV | - | 2.0L | AGZ15 | 14-17 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01805S | 16,500 | 18,150 | RD2-09158 | - |
| NX250 | SUV | - | 2.5L | AAZA20 | 21- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | SUV | - | 2.5L | AAZA25 | 21- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| NX300 | SUV | - | 2.0L | AGZ10 | 17-21 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01805S | 16,500 | 18,150 | RD2-09158 | - |
| | SUV | - | 2.0L | AGZ15 | 17-21 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01805S | 16,500 | 18,150 | RD2-09158 | - |
| NX300h | SUV | - | 2.5L | AYZ10 | 14-21 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01805S | 16,500 | 18,150 | RD2-09158 | - |
| | SUV | - | 2.5L | AYZ15 | 14-21 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01805S | 16,500 | 18,150 | RD2-09158 | - |
| NX350 | SUV | - | 2.4L | TAZA25 | 21- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| NX350h | SUV | - | 2.5L | AAZH20 | 21- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | SUV | - | 2.5L | AAZH25 | 21- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| NX450h | SUV | - | 2.5L | AAZH26 | 21- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス RX

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|---------|-----|------|--------|--------|----------|----|-----------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| RX200t | SUV | - | 2.0L | AGL20W | 15-17 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - |
| | SUV | - | 2.0L | AGL25W | 15-17 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - |
| RX270 | SUV | - | 2.7L | AGL10W | 10-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| RX300 | SUV | - | 2.0L | AGL20W | 17- | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - |
| | | | | | | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - |
| | SUV | - | 2.0L | AGL25W | 17- | F | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - |
| | | | | | | R | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | F | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| RX350 | SUV | - | 3.5L | GGL10W | 09-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| | | | | | | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | SUV | - | 3.5L | GGL15W | 09-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| | | | | | | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | SUV | - | 3.5L | GGL16W | 09-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| | | | | | | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| RX450h | SUV | - | 3.5L | GYL10W | 09-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| | SUV | - | 3.5L | GYL15W | 09-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| | SUV | - | 3.5L | GYL16W | 09-15 | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09295 | - |
| | | | | | | R | - | RP2W24918S | 17,000 | 18,700 | RD2-09126 | - |
| SUV | - | 3.5L | GYL20W | 15- | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - | |
| | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - | |
| SUV | - | 3.5L | GYL25W | 15- | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - | |
| | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - | |
| RX450hL | SUV | - | 3.5L | GYL26W | 15- | F | - | RP1F01324 | 16,000 | 17,600 | RD1-09405 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01879 | 14,000 | 15,400 | RD2-09176 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

レクサス LX

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-------|-----|------|------|---------|----------|----|----|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| LX570 | SUV | - | 5.7L | URJ201W | 15-21 | F | - | RP3F01303 | 16,500 | 18,150 | RD1-09347 | - |
| | | | | | | R | - | RP2F01304 | 13,000 | 14,300 | RD2-09110 | - |
| LX600 | SUV | - | 3.5L | VJA310W | 22- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。

【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。

別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。

カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。