

## トヨタ スーブラ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
SZ	クーペ	-	2.0L	-	19-21	F	-	RP1A02098E	準備中	準備中	RD1-08507	1本
						R	-	RP2W21433B	準備中	準備中	RD2H07874	1本
	クーペ	-	2.0L	-	22-	F	-	RP1A02098E	準備中	準備中	RD1-08507	1本
						R	-	RP2W21433B	準備中	準備中	RD2H07874	1本
SZ-R	クーペ	-	2.0L	-	19-21	F	-	RP1A02098E	準備中	準備中	RD1-08507	1本
						R	-	RP2W21433B	準備中	準備中	RD2H07874	1本
	クーペ	-	2.0L	-	22-	F	-	RP1A02098E	準備中	準備中	RD1-08507	1本
						R	-	RP2W21433B	準備中	準備中	RD2H07874	1本
RZ	クーペ	-	3.0L	-	19-19	F	-	RP1W22425F	準備中	準備中	RD1H08451	1本
						R	-	RP2W21474B	準備中	準備中	RC2-07872	1本
	クーペ	-	3.0L	-	20-21	F	-	RP1W22425F	準備中	準備中	RD1H08451	1本
						R	-	RP2W21474B	準備中	準備中	RC2-07872	1本
クーペ	-	3.0L	-	22-	F	-	RP1W22425F	準備中	準備中	RD1H08451	1本	
					R	-	RP2W21474B	準備中	準備中	RC2-07872	1本	

RC2-07872は純正と形状が異なります。ご購入前に販売店までご確認ください。  
ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

## トヨタ シエナ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
3.3	ミニバン	-	3.3L	-	04-06	F	-	未設定	-	-	RD1-09069	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-09012	-
3.5	ミニバン	-	3.5L	-	07-20	F	-2010	未設定	-	-	RD1-09069	-
						R	2011-	RP1F01324	16,000	17,600	RD1-09295	-
						R	-2010	未設定	-	-	RD2-09012	-
2.7	ミニバン	-	2.7L	-	11-13	F	-	RP2W25525	14,500	15,950	RD2-09126	-
						R	2011-	RP1F01324	16,000	17,600	RD1-09295	-
2.5	ミニバン	-	2.5L	-	21-	F	-	RP2W25525	14,500	15,950	RD2-09126	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
								未設定	-	-	未設定	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。  
[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。  
[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。  
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。  
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

## トヨタ 4ランナー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
4.0	SUV	-	4.0L	-	03-21	F	-2009	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09061	-
						F	2010-	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09313	-
						R	-2009	RP2F00606	13,500	14,850	RD2-03557	-
4.7	SUV	-	4.7L	-	03-09	F	-	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09061	-
						R	-	RP2F00606	13,500	14,850	RD2-03557	-
2.7	SUV	-	2.7L	-	10-10	F	-	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09313	-
						R	-	RP2F00606	13,500	14,850	RD2-09124	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

## トヨタ タコマ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.7	ピックアップ	-	2.7L	-	05-21	F	5穴ホイール	未設定	-	-	RD1-09135	-
						F	6穴ホイール	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09067	-
						R	-	ブレーキシュー	-	-	未設定	-
4.0	ピックアップ	-	4.0L	-	05-15	F	5穴ホイール	未設定	-	-	RD1-09135	-
						F	6穴ホイール	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09067	-
						R	-	ブレーキシュー	-	-	未設定	-
3.5	ピックアップ	-	3.5L	-	16-21	F	-	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09067	-
						R	-	ブレーキシュー	-	-	未設定	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

## トヨタ セコイア

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
4.7	SUV	-	4.7L	-	04-09	F	-2007	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09185	-
						F	2008-	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-2007	未設定	-	-	RD2-03557	-
						R	2008-	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-
5.7	SUV	-	5.7L	-	08-21	F	-2021	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-2021	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-
4.6	SUV	-	4.6L	-	10-12	F	-	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

## トヨタ タンドラ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
3.4	ピックアップ	-	3.4L	-	04-05	F	-	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09185	-
						R	-	ブレーキシュー	-	-	未設定	-
4.7	ピックアップ	-	4.7L	-	04-09	F	-2006	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09185	-
						F	2007-	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-2006	ブレーキシュー	-	-	未設定	-
						R	2007-	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-
4.0	ピックアップ	-	4.0L	-	06-14	F	-2006	RP3F00976	15,500	17,050	RD1-09185	-
						F	2007-	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-2006	ブレーキシュー	-	-	未設定	-
						R	2007-	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-
5.7	ピックアップ	-	5.7L	-	07-21	F	-2021	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-2021	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-
4.6	ピックアップ	-	4.6L	-	10-19	F	-	RP3F01303	16,500	18,150	RD1-09347	-
						R	-	RP2F01304	14,000	15,400	RD2-09110	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。  
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。  
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。