

サブ 9-3

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|---------------|-------|------|------|-------|----------|----|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2.0 | セダン | - | 2.0L | FB207 | 03-14 | F | ローター直径285mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01168 | - |
| | | | | | | F | ローター直径302mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01169 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | R | リッドローター | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-01170 | - |
| | エステート | - | 2.0L | FB207 | 05-14 | F | ローター直径285mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01168 | - |
| | | | | | | F | ローター直径302mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01169 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | R | リッドローター | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-01170 | - |
| | カプリオレ | - | 2.0L | FB207 | 03-14 | F | ローター直径285mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01168 | - |
| | | | | | | F | ローター直径302mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01169 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | R | リッドローター | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-01170 | - |
| 2.0T XWD | セダン | - | 2.0L | FB207 | 11-14 | F | ローター直径302mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01169 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-07880 | - |
| | エステート | - | 2.0L | FB207 | 11-14 | F | ローター直径302mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01169 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-07880 | - |
| 2.8 / 2.8 XWD | セダン | - | 2.8L | FB284 | 06-10 | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | F | ローター直径345mm | RP1-01607 | 15,000 | 16,500 | RD1-04785 | - |
| | | | | | | R | FWD | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-01283 | - |
| | | | | | | R | XWD | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-07880 | - |
| | エステート | - | 2.8L | FB284 | 05-10 | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | F | ローター直径345mm | RP1-01607 | 15,000 | 16,500 | RD1-04785 | - |
| | | | | | | R | FWD | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-01283 | - |
| | | | | | | R | XWD | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-07880 | - |
| | カプリオレ | - | 2.8L | FB284 | 05-10 | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | F | ローター直径345mm | RP1-01607 | 15,000 | 16,500 | RD1-04785 | - |
| | | | | | | R | FWD | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-01283 | - |
| | | | | | | R | XWD | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-07880 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

サブ 9-3X

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----|-------|------|------|-------|----------|----|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2.0 | エステート | - | 2.0L | FB207 | 11-14 | F | ローター直径302mm | RP1-01492 | 15,000 | 16,500 | RD1-01169 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP1-01567 | 15,000 | 16,500 | RD1-01282 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01621 | 13,000 | 14,300 | RD2-07880 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

サブ 9-5

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----|-----|------|------|------|----------|----|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2.0 | セダン | - | 2.0L | GA20 | 11-14 | F | ローター直径296mm | 未設定 | - | - | RD1-08323 | - |
| | | | | | | F | ローター直径314mm | RP3-01783 | 16,000 | 17,600 | RD1-08325 | - |
| | | | | | | R | - | RP4-01784 | 16,000 | 17,600 | RD2-07812 | - |
| 2.8 | セダン | - | 2.8L | GA28 | 11-14 | F | - | RP3-01781 | 17,000 | 18,700 | RD1-08487 | - |
| | | | | | | R | - | RP4-01784 | 16,000 | 17,600 | RD2-07812 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。