

BMW i3(101)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------------|--------|------|------|------|----------|----|-------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| ヘースグレート | ハッチバック | I01 | - | 1Z00 | 14-19 | F | - | RP1-02038A | 16,000 | 17,600 | RD1-08277 | 1本 |
| | | | | | | R | -2016.09 バッテリー容量21.8kwh | RP2-02063B | 15,000 | 16,500 | RD2-08266 | 1本 |
| | ハッチバック | I01 | - | 8P00 | 19- | F | - | RP1-02038A | 16,000 | 17,600 | RD1-08277 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-02063B | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 |
| レンジ・ エクステンダー | ハッチバック | I01 | 0.6L | 1Z06 | 14-19 | F | - | RP1-02038A | 16,000 | 17,600 | RD1-08277 | 1本 |
| | | | | | | R | -2016.09 バッテリー容量21.8kwh | RP2-02063B | 15,000 | 16,500 | RD2-08266 | 1本 |
| | ハッチバック | I01 | 0.6L | 8P06 | 19- | F | - | RP1-02038A | 16,000 | 17,600 | RD1-08277 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-02063B | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW 1シリーズ(E87/E82/E88/F20/F40)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------|--------|------|------|------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 116i | ハッチバック | E87 | 1.6L | UF16 | 04-07 | F | ブレーンローター直径284mm | RP1-01870A | 15,000 | 16,500 | RD1-01302 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ソリッドローター | RP2-01612A | 13,000 | 14,300 | RD2-08283 | 1本 |
| | | | | | | R | ベンチローター | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |
| | ハッチバック | E87 | 1.6L | UE16 | 07-11 | F | ブレーンローター直径284mm -2010.04 | RP1-01870A | 15,000 | 16,500 | RD1-01302 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径284mm 2010.05- | RP1-01870B | 15,000 | 16,500 | RD1-01302 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ソリッドローター -2010.04 | RP2-01612A | 13,000 | 14,300 | RD2-08283 | 1本 |
| | ハッチバック | F20 | 1.6L | 1A16 | 11-15 | R | ソリッドローター 2010.05- | RP2-01612B | 13,000 | 14,300 | RD2-08283 | 1本 |
| | | | | | | R | ベンチローター | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径284mm | RP1-01935A | 15,000 | 16,500 | RD1-04871 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| 118i | ハッチバック | E87 | 1.8L | UF18 | 05-07 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径290mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04842 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 |
| | ハッチバック | F20 | 1.6L | 1A16 | 11-15 | F | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | ハッチバック | F20 | 1.5L | 1R15 | 15-19 | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径290mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04842 | 1本 |
| ハッチバック | F40 | 1.5L | 7K15 | 19- | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| 118d | ハッチバック | F20 | 2.0L | 1S20 | 16-19 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | ハッチバック | F40 | 2.0L | 7M20 | 20- | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | ハッチバック | F40 | 2.0L | 7M20 | 20- | F | ブレーンローター直径307mm | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径360mm | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径360mm | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ソリッドローター | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 |
| ハッチバック | F40 | 2.0L | 7M20 | 20- | R | ベンチローター直径300mm | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| | | | | | R | ベンチローター直径330mm | RP2W26212A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | R | ベンチローター直径300mm | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| | | | | | R | ベンチローター直径330mm | RP2W26212A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 1シリーズ(E87/E82/E88/F20/F40)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 120i | ハッチバック | E87 | 2.0L | UF20 | 04-07 | F | ブレーキローター直径292mm ATEキャリパー | RP1-01625A | 16,000 | 17,600 | RD1-01303 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーキローター直径292mm TRWキャリパー | RP1-01870A | 15,000 | 16,500 | RD1-01303 | 1本 |
| | | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | スリットドリルドローター | RP2-01612A | 13,000 | 14,300 | RD2-08282 | 1本 |
| | | | | | | R | ベンチローター | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |
| | ハッチバック | E87 | 2.0L | UD20 | 07-11 | F | ブレーキローター直径300mm -2010.04 | RP1-01662A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーキローター直径300mm 2010.05- | RP1-01662B | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | スリットドリルドローター -2010.04 | RP2-01612A | 13,000 | 14,300 | RD2-08282 | 1本 |
| | | | | | | R | スリットドリルドローター 2010.05- | RP2-01612B | 13,000 | 14,300 | RD2-08282 | 1本 |
| クーペ | E82 | 2.0L | UC20 | 10-13 | F | ブレーキローター直径300mm | RP1-01662B | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-04950 | 1本 | |
| カプリオレ | E88 | 2.0L | UL20 | 08-10 | F | ブレーキローター直径300mm -2010.04 | RP1-01662A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーキローター直径300mm 2010.05- | RP1-01662B | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | R | -2010.04 | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-04950 | 1本 | |
| | | | | | R | 2010.05- | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-04950 | 1本 | |
| カプリオレ | E88 | 2.0L | UM20 | 10-13 | F | ブレーキローター直径300mm | RP1-01662B | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-04950 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| ハッチバック | F20 | 1.6L | 1A16 | 11-16 | F | ブレーキローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーキローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径290mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04842 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーキローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| ハッチバック | F20 | 2.0L | 1S20G | 16-19 | F | ブレーキローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーキローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーキローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーキローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| 130i | ハッチバック | E87 | 3.0L | UF30 | 05-07 | F | ブレーキローター直径330mm | RP1-01662C | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 |
| | | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径300mm | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| | | | | | | R | スリットドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーキローター直径330mm -2010.04 | RP1-01662C | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 |
| | ハッチバック | E87 | 3.0L | UD30 | 07-11 | F | ブレーキローター直径330mm 2010.05- | RP1-01662D | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 |
| | | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径300mm -2010.04 | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径300mm 2010.05- | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| | | | | | | R | スリットドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 |
| 135i | クーペ | E82 | 3.0L | UC35 | 08-10 | F | ブレーキローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD1-04801 | 1本 |
| | | | | | | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD2-04964 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD2-04704 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーキローター直径338mm | RP1-01802B | 19,000 | 20,900 | RD1-04801 | 1本 |
| 135i | クーペ | E82 | 3.0L | UC30 | 10-13 | F | スリットドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径324mm | RP2-01795B | 18,000 | 19,800 | RD2-04964 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径324mm | RP2-01795B | 18,000 | 19,800 | RD2-04704 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーキローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| M135i | ハッチバック | F20 | 3.0L | 1B30 | 12-15 | F | ブレーキローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 |
| | | | | | | F | - | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| M135i xDrive | ハッチバック | F40 | 2.0L | 7L20 | 19- | F | - | RP2W26212A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | - | - | - | - | - |
| M140i | ハッチバック | F20 | 3.0L | 1S30 | 16-19 | F | ブレーキローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーキローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーキローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 |
| R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売リセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 2シリーズ(F45/F46/F44/F22/F23)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------|--------|--------|-----------|----|
| 218i | ハッチバック | F45 | 1.5L | 2A15 | 14-17 | F | ローター直径307mm | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径294mm | RP1-02087B | 15,000 | 16,500 | RD1-08267 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| | ハッチバック | F45 | 1.5L | 6S15 | 18- | F | - | RP1-02087B | 15,000 | 16,500 | RD1-08267 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| | MPV | F46 | 1.5L | 2D15 | 15-17 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| | MPV | F46 | 1.5L | 6V15 | 18- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| | クーペ | F44 | 1.5L | 7K15 | 19- | F | ブレーンローター直径307mm | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径360mm | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径360mm | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | |
| R | | | | | | ソリッドローター | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | | |
| R | | | | | | ベンチローター直径300mm | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | | | | | | |
| R | | | | | | ベンチローター直径330mm | RP2W26212A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| 218d | ハッチバック | F45 | 2.0L | 2C20 | 15- | F | - | RP1-02087B | 15,000 | 16,500 | RD1-08267 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| | MPV | F46 | 2.0L | 2E20 | 15- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| 220i | MPV | F46 | 2.0L | 2D20 | 15-17 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | MPV | F46 | 2.0L | 6V20 | 18-19 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 |
| | クーペ | F22 | 2.0L | 1J20 | 14-16 | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | |
| | クーペ | F22 | 2.0L | 2F20 | 16- | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | |
| | カブリオレ | F23 | 2.0L | 1J20 | 14-15 | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | |
| | | カブリオレ | F23 | 2.0L | 2F20 | 16- | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | |
| F | | | | | | | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| R | | | | | | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | | | | | |
| R | | | | | | | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | |
| R | | | | | | | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | |
| 225i xDrive | ハッチバック | F45 | 2.0L | 2A20 | 14-17 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | | | | | |
| 225xe | ハッチバック | F45 | 1.5L | 2C15 | 16- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | | | | | |
| M235i | クーペ | F22 | 3.0L | 1J30 | 14-15 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | |
| M235i xDrive | クーペ | F44 | 2.0L | 7L20 | 19- | F | - | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2W26212A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | | | | | |
| M240i | クーペ | F22 | 3.0L | 2G30 | 16- | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | |
| | クーペ | F22 | 3.0L | 2G30G | 16- | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | | | | | | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW M2(F87)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|---------------|-----|------|------|-------|----------|----|------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M2 | クーペ | F87 | 3.0L | 1H30 | 16-17 | F | [※2] | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD5H08459 | 1本 |
| | | | | | | R | [※2] | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD6H07850 | 1本 |
| M2 コンバージョン | クーペ | F87 | 3.0L | 1H30G | 16-18 | F | [※2] | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD5H08459 | 1本 |
| | | | | | | R | [※2] | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD6H07850 | 1本 |
| M2 コンバージョン | クーペ | F87 | 3.0L | 2U30 | 18- | F | [※2] | RP1-02020B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 316ti | ハッチバック | E46 | 1.6L | AT18 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-02624 | 1本 |
| 318ti | ハッチバック | E46 | 2.0L | AU20 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| 318i | セダン | E46 | 1.9L | AL19 | 99-01 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | セダン | E46 | 2.0L | AY20 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | セダン | F30 | 1.5L | 8E15 | 16-19 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 |
| | | | | | | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 |
| | | | | | | R | - | - | - | - | - | - |
| | ツーリング | E46 | 1.9L | AL19 | 99-01 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | | | | | | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | ツーリング | E46 | 2.0L | AY20 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| F | | | | | | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| F | | | | | | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| R | | | | | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| R | | | | | | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | | |
| 318Ci | クーペ | E46 | 1.9L | AL19 | 99-01 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-02624 | 1本 |
| | クーペ | E46 | 2.0L | AY20 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | | | | | | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | |
|------|-------|------|------|-------|----------|----|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| 320i | セダン | E46 | 2.0L | AM20 | 99-00 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 | |
| | セダン | E46 | 2.2L | AV22 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 | |
| | セダン | E90 | 2.0L | VA20 | 06-10 | F | ブレーンローター直径292mm -2007.09 | RP1-01625A | 16,000 | 17,600 | RD1-01303 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径300mm 2007.10- | RP1-01662A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | | R | リッドローター -2007.09 | RP2-01612A | 13,000 | 14,300 | RD2-08282 | 1本 | |
| | | | | | | R | ベンチローター 2007.10- | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径300mm | RP1-01662B | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | セダン | E90 | 2.0L | PG20 | 10-12 | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm -2010.02 | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm 2010.03- | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | セダン | F30 | 2.0L | 3B20 | 12-15 | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-08530 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径307mm | RP1A02098C | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 | |
| | セダン | F30 | 2.0L | 8A20 | 15-19 | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2W21421A | 17,000 | 18,700 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径300mm -2007.08 | RP1-01559A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径312mm 2007.08- | RP1-01729A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm -2007.08 | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm 2007.08- | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 | |
| | ツーリング | E91 | 2.0L | VR20 | 06-10 | F | ブレーンローター直径312mm | RP1-01729F | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 | |
| | ツーリング | E91 | 2.0L | US20 | 10-12 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | ツーリング | F31 | 2.0L | 3B20 | 12-15 | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | ツーリング | F31 | 2.0L | 8A20 | 15-19 | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径307mm | RP1A02098C | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2W21421A | 17,000 | 18,700 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |
| | クーペ | E92 | 2.0L | WA20 | 08-10 | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 | |
| | クーペ | E92 | 2.0L | KD20G | 10-12 | F | ブレーンローター300mm | RP1-01662B | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | | | | | | | | | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|------------|--------|----------|-------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|-----------|----|
| 320i | グラン ツリスモ | F34 | 2.0L | 3X20 | 13-15 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | グラン ツリスモ | F34 | 2.0L | 8X20 | 16-19 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| 320i xDrive | セダン | F30 | 2.0L | 3B20 | 12-15 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | セダン | F30 | 2.0L | 8A20 | 15-19 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | | | | | | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | | | | | | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | | | | | | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | | | | | | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | | | | | | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | | | | | | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | ツーリング | F31 | 2.0L | 3B20 | 12-15 | | | | | | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | ツーリング | F31 | 2.0L | 8A20 | 15-19 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | F | プレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | | | | | | RD9-04739 | 1本 | | | | | |
| | F | プレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | | | | | | RD1-08225 | 1本 | | | | | |
| | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | | | | | | RD9-04749 | 1本 | | | | | |
| | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | | | | | | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | R | プレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | | | | | | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | | | | | | RD0-07966 | 1本 | | | | | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 [※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | |
|------|----------------|--------------|------|------|----------|-------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| 320d | セダン | F30 | 2.0L | 3D20 | 12-15 | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04844 | 1本 | |
| | セダン | F30 | 2.0L | 8C20 | 16-19 | F | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08532 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | ツーリング | F30 | 2.0L | 3D20 | 12-15 | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | ツーリング | F30 | 2.0L | 8C20 | 16-19 | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | グラン ツーリスモ | F34 | 2.0L | 8T20 | 16-19 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| | 320d xDrive | セダン | G20 | 2.0L | 5V20 | 19- | F | ローター直径307mm | RP1A02098C | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2W21421A | 17,000 | 18,700 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | ツーリング | G21 | 2.0L | 6L20 | 19- | F | ローター直径307mm | RP1A02098C | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2W21421A | 17,000 | 18,700 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | グラン ツーリスモ | F34 | 2.0L | 8T20 | 16-19 | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| 323i | | セダン | E90 | 2.5L | VB23 | 05-08 | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径300mm-2007.02 | RP1-01559A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径312mm 2007.03- | RP1-01729A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ドリルローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | | R | - | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売リセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-------|---------------|------|------|------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 325i | セダン | E46 | 2.5L | AM25 | 99-00 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | セダン | E46 | 2.5L | AV25 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径276mm | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03041 | 1本 |
| | セダン | E90 | 2.5L | VB25 | 06-10 | F | ブレーンローター直径300mm -2007.02 | RP1-01559A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径312mm 2007.03- | RP1-01729A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |
| | セダン | E90 | 3.0L | PH25 | 10-12 | F | ブレーンローター直径312mm | RP1-01729F | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | ツーリング | E46 | 2.5L | AV25 | 01-05 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03530 | 1本 |
| | ツーリング | E91 | 2.5L | VS25 | 05-10 | F | ブレーンローター直径300mm -2007.02 | RP1-01559A | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径312mm 2007.03- | RP1-01729A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| | ツーリング | E91 | 3.0L | UT25 | 10-12 | R | スリット/ドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径312mm | RP1-01729F | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径300mm | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| | クーペ | E92 | 3.0L | KE25 | 10-12 | R | スリット/ドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径330mm | RP1-01559H | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01626B | 15,000 | 16,500 | RD2-01304 | 1本 |
| 325xi | セダン | E90 | 2.5L | VF25 | 07-08 | F | - | RP1-01729B | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01626A | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| 328i | セダン | E46 | 2.8L | AM28 | 98-00 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03530 | 1本 |
| | セダン | F30 | 2.0L | 3A20 | 12-15 | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | ツーリング | E46 | 2.8L | AM28 | 98-00 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03530 | 1本 |
| | ツーリング | F31 | 2.0L | 3A20 | 12-15 | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | گران ツーリスモ | F34 | 2.0L | 3X28 | 13-15 | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| F | | | | | | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| R | | | | | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| R | | | | | | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| R | | | | | | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | |
| 328Ci | クーペ | E46 | 2.8L | AM28 | 98-00 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344A | 13,000 | 14,300 | RD2-03530 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 [※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | |
|--------------|-------|-------|------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| 330i | セダン | E46 | 3.0L | AV30 | 00-05 | F | - | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | RD1-01007 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01530A | 15,000 | 16,500 | RD2-01008 | 1本 | |
| | セダン | E90 | 3.0L | VB30 | 05-06 | F | ブレーンローター直径330mm | RP1-01559A | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ドリルドローター直径338mm | RP1-01802A | 19,000 | 20,900 | RD9-04759 | 1本 | |
| | セダン | E90 | 3.0L | VD30 | 05-08 | F | ブレーンローター直径336mm | RP2-01560A | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ドリルドローター直径324mm | RP2-01795A | 18,000 | 19,800 | RD0-04884 | 1本 | |
| | 330e | セダン | F30 | 2.0L | 8A20 | 15-19 | F | ローター直径330mm | RP1-01559B | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 |
| | | | | | | | R | ローター直径348mm | RP1-01498B | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 |
| | | | | | | | F | - | RP2-01560A | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | ツーリング | F30 | 2.0L | 8A20 | 15-19 | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| | | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | ツーリング | G21 | 2.0L | 5F20 | 19- | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 | |
| | 330xi | セダン | F30 | 2.0L | 8E20 | 16-19 | F | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | ツーリング | G21 | 2.0L | 6K20 | 19- | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| | | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| F | | | | | | | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| R | | | | | | | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 | |
| 330Ci | セダン | F30 | 2.0L | 8E20 | 16-19 | F | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径317mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| | セダン | G20 | 2.0L | 5X20 | 19- | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 | |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| 330i | セダン | E46 | 3.0L | AV30 | 00-05 | F | - | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | RD1-01007 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01530A | 15,000 | 16,500 | RD2-01008 | 1本 | |
| | クーペ | E46 | 3.0L | AV30 | 00-07 | F | - | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | RD1-01007 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01530A | 15,000 | 16,500 | RD2-01008 | 1本 | |
| | カブリオレ | E46 | 3.0L | AV30 | 00-07 | F | - | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | RD1-01007 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01530A | 15,000 | 16,500 | RD2-01008 | 1本 | |
| | 335i | セダン | E90 | 3.0L | VB35 | 06-10 | F | - | RP1-01498A | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 |
| | | | | | | | R | - | RP2-01560A | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 |
| | | セダン | E90 | 3.0L | PM35 | 10-12 | F | - | RP1-01498H | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 |
| | | | | | | | R | - | RP2-01560B | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 |
| | | ツーリング | E91 | 3.0L | VS35 | 06-10 | F | - | RP1-01498A | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 |
| | | | | | | | R | - | RP2-01560A | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 |
| ツーリング | | E91 | 3.0L | UV35 | 10-12 | F | - | RP1-01498H | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01560B | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 | |
| クーペ | | E92 | 3.0L | WB35 | 06-10 | F | ローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | R | | | | | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 | | |
| | R | | | | | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | |
| カブリオレ | E93 | 3.0L | WL35 | 07-10 | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | |
| | | | | | F | - | RP1-01498A | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 | | |
| | | | | | R | - | RP2-01560A | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 | | |
| | | | | | F | - | RP1-01498A | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 | | |
| | | | | | R | - | RP2-01560B | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 | | |
| | | | | | F | - | RP1-01498H | 16,000 | 17,600 | RD1-03441 | 1本 | | |
| カブリオレ | E93 | 3.0L | DX35 | 10-12 | R | - | RP2-01560B | 15,000 | 16,500 | RD2-04655 | 1本 | | |
| | | | | | F | ローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | | |
| | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | | |
| | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 | | |
| グラン ツーリスモ | F34 | 3.0L | 3X30 | 13-15 | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売リセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 3シリーズ(E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|------------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------|----------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 340i | セダン | F30 | 3.0L | 8B30 | 15-19 | F | ローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | ツーリング | F31 | 3.0L | 8B30 | 15-19 | F | ローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| R | | | | | | ブレンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| アクティブ ハイブリッド3 | セダン | F30 | 3.0L | 3F30 | 12-15 | F | ローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | ツーリング | F31 | 3.0L | 3F30 | 12-15 | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| M340i xDrive | セダン | G20 | 3.0L | 5U30 | 19- | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレンローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | ツーリング | G21 | 3.0L | 6N30 | 19- | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425D | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径374mm | RP1-02147C | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレンローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW M3(E46/E90/E92/F80)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----|-------|------|------|-------|----------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M3 | セダン | E46 | 3.2L | BL32 | 01-07 | F | - | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター1ピースブレン廉価タイプ | RP2-01530B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター2ピースドリルト | RP2-01530B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター1ピースブレン廉価タイプ | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター2ピースドリルト | RP1-01531A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター1ピースブレン廉価タイプ | RP2-01530B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | ツーリング | E46 | 3.2L | M3CSL | 03-04 | R | ローター2ピースドリルト | RP2-01530B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター1ピースブレン廉価タイプ | RP1-01498C | 16,000 | 17,600 | 要車台番号 | 2本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | F | - | RP1-01498C | 16,000 | 17,600 | 要車台番号 | 2本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | F | - | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD5H08459 | 1本 |
| セダン | E90 | 4.0L | VA40 | 08-12 | F | ※2 フレンホキリバー | 未設定 | - | - | RD5H08459 | - | |
| | | | | | F | ※2 ATEキリバー(BMWハフォーマンス ブレーキS4007) | 未設定 | - | - | RD5H08459 | - | |
| | | | | | R | ※2 | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD6H07850 | 1本 | |
| | | | | | F | - | RP1-01498C | 16,000 | 17,600 | 要車台番号 | 2本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01502A | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | F | - | RP1-01498C | 16,000 | 17,600 | 要車台番号 | 2本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 4シリーズ(F32/F33/F36)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | |
|----------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| 420i | クーペ | F32 | 2.0L | 3N20 | 14-16 | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | クーペ | F32 | 2.0L | 4N20 | 16- | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 | |
| | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| 420i xDrive | グラン クーペ | F36 | 2.0L | 4A20 | 14-16 | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | | グラン クーペ | F36 | 2.0L | 4D20 | 16- | F | ローター直径300mm | RP1-01934A | 16,000 | 17,600 | RD1-04873 | 1本 |
| | | | | | | | F | ローター直径312mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | F | | | | | | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | F | | | | | | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | R | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | R | | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | R | | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | R | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | | | | | |
| | R | | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | R | | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| | 428i | クーペ | F32 | 2.0L | 3N28 | 13- | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| F | | | | | | | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| R | | | | | | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| R | | | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| R | | | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |
| グラン クーペ | | | F36 | 2.0L | 4A28 | 14- | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | F | | | | | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | R | | | | | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 | |
| | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | | | | | |
| | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | | | | | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売リセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 4シリーズ(F32/F33/F36)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|------------|------------|------|------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 430i | クーペ | F32 | 2.0L | 4N20 | 16- | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | グラン クーペ | F36 | 2.0L | 4D20 | 16- | F | ローター直径330mm | RP1-01942A | 16,000 | 17,600 | RD1-04701 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径300mm | RP2-01919A | 15,000 | 16,500 | RD2-04870 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| 435i | クーペ | F32 | 3.0L | 3R30 | 13-16 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | カブリオレ | F33 | 3.0L | 3R30 | 13-16 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| グラン クーペ | F36 | 2.0L | 4B30 | 14-16 | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| 440i | クーペ | F32 | 3.0L | 4P30 | 16- | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | カブリオレ | F33 | 3.0L | 4P30 | 16- | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 |
| | | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 |
| | | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 |
| グラン クーペ | F36 | 2.0L | 4E30 | 16- | F | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04739 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーンローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-08225 | 1本 | |
| | | | | | F | スリット/ティンブルローター直径370mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD9-04749 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01937A | 15,000 | 16,500 | RD2-04846 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD2-08528 | 1本 | |
| | | | | | R | スリット/ティンブルローター直径345mm | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD0-07966 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径340mm | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD1-04741 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW M4(F82)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|-------|------|------|------|----------|----|----------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M4 | クーペ | F82 | 3.0L | 3C30 | 14- | F | ※2 ブレンボキャリバー | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD5H08459 | 1本 |
| | | | | | | F | ※2 ATEキャリバー(BMWパフォーマンスブレーキS4007) | 未設定 | - | - | RD5H08459 | - |
| | | | | | | R | ※2 | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD6H07850 | 1本 |
| | カブリオレ | F82 | 3.0L | 3C30 | 18- | F | ※2 ブレンボキャリバー | RP1-01943A | 18,000 | 19,800 | RD5H08459 | 1本 |
| | | | | | | F | ※2 ATEキャリバー(BMWパフォーマンスブレーキS4007) | 未設定 | - | - | RD5H08459 | - |
| | | | | | | R | ※2 | RP2-02028A | 15,000 | 16,500 | RD6H07850 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 5シリーズ(E39/E60/E61/F10/F11/F07/G30/G31)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----------------|-------|------|------|-------|----------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 523i | セダン | F10 | 2.5L | FP25 | 10-11 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | セダン | F10 | 2.0L | XG20 | 11-17 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | セダン | G30 | 2.0L | JA20 | 17-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | セダン | G30 | 2.0L | JR20S | 20- | F | ノーマル車 | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスポーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | ツーリング | F11 | 2.5L | MT25 | 10-11 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | ツーリング | F11 | 2.0L | XL20 | 11-17 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | ツーリング | G31 | 2.0L | JL10 | 17-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840H | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | ツーリング | G31 | 2.0L | JT20T | 20- | F | ノーマル車 | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスポーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| F | | | | | | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| R | | | | | | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 | |
| R | | | | | | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| R | | | | | | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| 523d | セダン | F10 | 2.0L | FW20 | 12-17 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | セダン | G30 | 2.0L | JC20 | 17-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | ツーリング | F11 | 2.0L | MX20 | 12-17 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | ツーリング | G31 | 2.0L | JM20 | 17-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840H | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| 523d xDrive | セダン | G30 | 2.0L | JF20 | 19- | F | ローター直径330mm | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | ツーリング | G31 | 2.0L | JP20 | 19- | F | ローター直径330mm | RP1A02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| 525i | セダン | E39 | 2.5L | DD25 | 96-98 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | リットローター | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03044 | 1本 |
| | セダン | E39 | 2.5L | DM25 | 98-00 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | ベンチローター | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03044 | 1本 |
| | セダン | E39 | 2.5L | DT25 | 01-04 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03044 | 1本 |
| | セダン | E60 | 2.5L | NA25 | 03-05 | F | - | RP1-01559D | 15,000 | 16,500 | RD1-01262 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | セダン | E60 | 2.5L | NE25 | 05-07 | F | ローター直径324mm | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径310mm | RP1-01559D | 15,000 | 16,500 | RD1-01262 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP1-01559D | 15,000 | 16,500 | RD1-01262 | 1本 |
| | セダン | E60 | 2.5L | NU25 | 07-10 | F | - | RP1-01559D | 15,000 | 16,500 | RD1-01262 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | ツーリング | E39 | 2.5L | DS25 | 01-04 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265B | 13,000 | 14,300 | RD2-03044 | 1本 |
| | ツーリング | E39 | 2.5L | DS25A | 01-04 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265B | 13,000 | 14,300 | RD2-03044 | 1本 |
| | ツーリング | E61 | 2.5L | NG25 | 04-05 | F | - | RP1-01559D | 15,000 | 16,500 | RD1-01262 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727B | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| ツーリング | E61 | 2.5L | NL25 | 05-07 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01727B | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 | |
| ツーリング | E61 | 2.5L | PU25 | 07-10 | F | - | RP1-01559D | 15,000 | 16,500 | RD1-01262 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01727B | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。

【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売リセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 5シリーズ(E39/E60/E61/F10/F11/F07/G30/G31)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|---------------|-------|------|------|-------|----------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 528i | セダン | E39 | 2.8L | DD28 | 96-98 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 |
| | セダン | E39 | 2.8L | DM28 | 98-00 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 |
| | セダン | F10 | 3.0L | FR30 | 10-11 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | セダン | F10 | 2.0L | XG28 | 11-17 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | ツーリング | E39 | 2.8L | DD28A | 97-98 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265B | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 |
| | ツーリング | E39 | 2.8L | DP28 | 98-99 | F | - | RP1-01531D | 15,000 | 16,500 | RD1-03043 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265B | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 |
| | ツーリング | F11 | 3.0L | MU30 | 10-11 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| ツーリング | F11 | 2.0L | XL28 | 11-17 | F | - | RP1-01882A | 16,000 | 17,600 | RD1-04879 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 | |
| گران ツーリスモ | F07 | 2.0L | SZ20 | 13-17 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01857A | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 | |
| 530i | セダン | E39 | 3.0L | DT30 | 01-03 | F | - | RP1-01261A | 18,000 | 19,800 | RD1-01113 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 |
| | セダン | E60 | 3.0L | NA30 | 03-05 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | セダン | E60 | 3.0L | NE30 | 05-07 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | セダン | E60 | 3.0L | NU30 | 07-10 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | セダン | G30 | 2.0L | JA20 | 17-18 | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスホーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | デュンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | デュンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | セダン | G30 | 2.0L | JR20 | 18- | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスホーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | デュンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | デュンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | ツーリング | E39 | 3.0L | DS30 | 01-04 | F | - | RP1-01261A | 18,000 | 19,800 | RD1-01113 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265B | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 |
| | ツーリング | E61 | 3.0L | NL30 | 05-07 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727B | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | ツーリング | E61 | 3.0L | PU30 | 07-10 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727B | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| | ツーリング | G31 | 2.0L | JL20 | 17-18 | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスホーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | デュンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840H | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | デュンプルローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | ツーリング | G31 | 2.0L | JT20 | 18- | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスホーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| F | | | | | | デュンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| R | | | | | | ローター直径330mm | RP2-01840H | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 | |
| R | | | | | | ローター直径345mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | |
| R | | | | | | デュンプルローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| 530e | セダン | G30 | 2.0L | JA20P | 17- | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 |
| | | | | | | F | Mスホーツブレーキ車 | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | F | デュンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840F | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | デュンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| 530xi | ツーリング | E61 | 3.0L | PV30 | 07-10 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01727B | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 |
| 535i | セダン | F10 | 3.0L | FR35 | 10-17 | F | 要車台番号 | RP1-01854A | 16,000 | 17,600 | RD1-04881 | 1本 |
| | | | | | | F | 要車台番号 | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | ツーリング | F11 | 3.0L | MU35 | 10-17 | F | 要車台番号 | RP1-01854A | 16,000 | 17,600 | RD1-04881 | 1本 |
| | | | | | | F | 要車台番号 | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840B | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 |
| گران ツーリスモ | F07 | 3.0L | SN30 | 09-13 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01857A | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。

【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 5シリーズ(E39/E60/E61/F10/F11/F07/G30/G31)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | |
|------------------|--------------|--------------|------|-------|----------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| 540i | セダン | E39 | 4.4L | DE44 | 96-98 | F | - | RP1-01261A | 18,000 | 19,800 | RD1-02670 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 | |
| | セダン | E39 | 4.4L | DN44 | 98-03 | F | - | RP1-01261A | 18,000 | 19,800 | 要車台番号 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | RD2-03042 | 1本 | |
| | セダン | E60 | 4.0L | NB40 | 05-07 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | |
| | セダン | E60 | 4.0L | NW40 | 07-10 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | |
| | セダン | G30 | 3.0L | JB30 | 17-19 | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | |
| | | | | | | F | Mスポートブレーキ車 | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | |
| F | | | | | | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | |
| R | | | | | | ローター直径345mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | | |
| R | | | | | | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | |
| F | | | | | | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | | |
| 540i xDrive | セダン | G30 | 3.0L | JB30 | 17-19 | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | |
| | | | | | | F | Mスポートブレーキ車 | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | |
| | セダン | G30 | 3.0L | JS30 | 20- | F | Mスポートブレーキ車 | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| ツーリング | G31 | 3.0L | JM30 | 17-19 | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | | |
| | | | | | F | Mスポートブレーキ車 | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | | |
| | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | |
| | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | | |
| | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | |
| | | | | | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | | |
| ツーリング | G31 | 3.0L | JT30 | 20- | F | Mスポートブレーキ車 | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | | |
| | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | |
| | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | | |
| | | | | | R | ディンプルローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | |
| | | | | | F | ノーマル車 | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | | |
| | | | | | F | Mスポートブレーキ車 | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | | |
| 545i | セダン | E60 | 4.4L | NB44 | 03-05 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | |
| 550i | セダン | E60 | 4.8L | NB48 | 05-07 | F | 1POTキャリパー | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | | | | | | F | 2POTキャリパー | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | |
| | セダン | E60 | 4.8L | NW48 | 07-10 | F | 1POTキャリパー | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | | | | | | F | 2POTキャリパー | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | |
| | セダン | F10 | 4.4L | FR44 | 10-12 | F | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | |
| | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | |
| | セダン | F10 | 4.4L | KN44 | 13-17 | F | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | |
| | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | |
| | ツーリング | E60 | 4.8L | NH48 | 06-07 | F | 1POTキャリパー | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | | | | | | F | 2POTキャリパー | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | |
| | ツーリング | E60 | 4.8L | PW48 | 07-10 | F | - | RP2-01502C | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | |
| | | | | | | F | 1POTキャリパー | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | |
| | ツーリング | F11 | 4.4L | MU44 | 11-12 | F | - | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | |
| | | | | | | F | - | RP2-01502C | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | |
| | ツーリング | F11 | 4.4L | HR44 | 13-14 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | |
| | | | | | | F | - | RP2-01869B | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | |
| | グラン ツーリスモ | F07 | 4.4L | SN44 | 09-17 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01857A | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 | |
| | 550ix | グラン ツーリスモ | F07 | 4.4L | SP44 | 10-10 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | | R | - | RP2-01857A | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| アクティブ ハイブリッド5 | セダン | F10 | 3.0L | FZ35 | 12-17 | F | 要車台番号 | RP1-01854A | 16,000 | 17,600 | RD1-04881 | 1本 | |
| | | | | | | F | 要車台番号 | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01840A | 15,000 | 16,500 | RD2-04850 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW M5(E39/E60/F10/F90)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|-----|------|------|-------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M5 | セダン | E39 | 5.0L | DE50 | 99-03 | F | - | RP1-01261A | 18,000 | 19,800 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01265A | 13,000 | 14,300 | 要車台番号 | 1本 |
| | セダン | E60 | 5.0L | NB50 | 04-10 | F | - | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | 要車台番号 | 2本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | セダン | F10 | 4.4L | FV44M | 11-17 | F | ※3 | RP1-02020A | 26,000 | 28,600 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ※3 | RP2-01869C | 18,000 | 19,800 | 要車台番号 | 1本 |
| | セダン | F90 | 4.4L | JF44M | 17- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 ※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 ※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 ※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 6シリーズ(E63/E64/F13/F12/F06/G32)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------|------------|--------|--------|-----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | F | R | | | | |
| 623d | クーペ | G32 | 2.0L | JX20 | 19- | F | ローター直径348mm | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840H | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| 630i | クーペ | E63 | 3.0L | EH30 | 04-11 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-01263 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | - | RP2-01727A | 15,000 | 16,500 | RD2-01264 | 1本 | | | | | | |
| | グラン ツーリスモ | G32 | 2.0L | JX20S | 18- | F | ローター直径348mm | RP1W25900A | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径374mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840H | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | 640i | クーペ | F13 | 3.0L | LW30C | 11-18 | F | 要車台番号 | RP1-01854A | 16,000 | 17,600 | RD1-04881 | 1本 |
| | | | | | | | | | | | | F | 要車台番号 | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| R | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | | | | | | | 1本 | | | | | | |
| カブリオレ | F12 | 3.0L | LW30 | 11-18 | F | | 要車台番号 | RP1-01854A | 16,000 | 17,600 | RD1-04881 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | F | | 要車台番号 | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | R | | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | | | | | | |
| グラン クーペ | F06 | 3.0L | 6A30 | 12-18 | F | 要車台番号 | RP1-01854A | 16,000 | 17,600 | 要車台番号 | 1本 | | | | | | | |
| | | | | | F | 要車台番号 | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | 要車台番号 | 1本 | | | | | | | |
| | | | | | R | 未設定 | - | - | 要車台番号 | 1本 | | | | | | | | |
| 640i xDrive | グラン ツーリスモ | G32 | 3.0L | JV30A | 18- | F | ローター直径348mm | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径374mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | ローター直径395mm | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | R | ローター直径370mm | RP2-01869F | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | 645Ci | クーペ | E63 | 4.4L | EH44 | 03-05 | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 |
| R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | | | | | | | 1本 | | | | | | |
| カブリオレ | E64 | 4.4L | EK44 | 03-05 | F | | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | R | | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | F | | 1POTキャリパー | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | F | | 2POTキャリパー | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | | | | | | |
| 650i | クーペ | E63 | 4.8L | EH48 | 05-11 | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | | |
| | クーペ | F13 | 4.4L | LX44C | 11-12 | R | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | | |
| | クーペ | F13 | 4.4L | YM44C | 12-18 | R | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | - | RP1-01498D | 16,000 | 17,600 | RD1-03434 | 1本 | | | | | | |
| | カブリオレ | E64 | 4.8L | EK48 | 05-11 | F | 1POTキャリパー | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | | | | | | |
| | | | | | | F | 2POTキャリパー | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | RD1-03481 | 2本 | | | | | | |
| | | カブリオレ | F12 | 4.4L | LZ44 | 11-12 | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | RD2-03827 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | | R | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | | | | | |
| | | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | |
| | カブリオレ | F12 | 4.4L | YP44 | 12-18 | R | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | | | | | | |
| | | | | | | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | | |
| グラン クーペ | F06 | 4.4L | 6B44 | 12-18 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 | | | | | | | |
| | | | | | R | - | RP2-01869A | 18,000 | 19,800 | RD2-04892 | 1本 | | | | | | | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW M6(E63/E64/F13/F12/F06)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|------------|------|------|-------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| M6 | クーペ | E63 | 5.0L | EH50 | 05-11 | F | - | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | 要車台番号 | 2本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | カブリオレ | E64 | 5.0L | EK50 | 06-11 | F | - | RP1-01558B | 21,000 | 23,100 | 要車台番号 | 2本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502B | 15,000 | 16,500 | 要車台番号 | 1本 |
| | クーペ | F13 | 4.4L | LZ44M | 12-19 | F | ※3 | RP1-02020A | 26,000 | 28,600 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ※3 | RP2-01869C | 18,000 | 19,800 | 要車台番号 | 1本 |
| | カブリオレ | F12 | 4.4L | LZ44M | 12-19 | F | ※3 | RP1-02020A | 26,000 | 28,600 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ※3 | RP2-01869C | 18,000 | 19,800 | 要車台番号 | 1本 |
| | グラン クーペ | F06 | 4.4L | 6C44M | 13-19 | F | ※3 | RP1-02020A | 26,000 | 28,600 | 要車台番号 | 1本 |
| | | | | | | R | ※3 | RP2-01869C | 18,000 | 19,800 | 要車台番号 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

※1=車検証にある車台番号末尾を見てください。

※2=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

※3=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW 7シリーズ(E65/E66/F01/F02/F04/G11/G12)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-------------------|-----|------|------|-------|----------|----------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 735i | セダン | E65 | 3.6L | GL36 | 01-05 | F | - | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01217 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499A | 15,000 | 16,500 | RD2-01218 | 1本 |
| 740i | セダン | E65 | 4.0L | HL40 | 05-09 | F | - | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-05889 | 1本 |
| | セダン | F01 | 3.0L | KA30 | 09-12 | F | -2009.09 | RP1-01838B | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.10- | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2-01857B | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.10- | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 |
| | セダン | F01 | 3.0L | YA30 | 12-15 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 |
| | セダン | G11 | 3.0L | 7A30 | 15- | F | - | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| 740Li | ロング | F02 | 3.0L | KB30 | 09-12 | F | -2009.09 | RP1-01838B | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.10- | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2-01857B | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.10- | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 |
| | ロング | F02 | 3.0L | YE30 | 12-15 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04863 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04892 | 1本 |
| ロング | G12 | 3.0L | 7E30 | 15- | F | - | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | |
| 740d xDrive | セダン | G11 | 3.0L | 7C30 | 17- | F | - | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| 740Ld xDrive | ロング | G12 | 3.0L | 7G30 | 17- | F | - | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| 740e | セダン | G11 | 2.0L | 7D20 | 16- | F | - | RP1W22425A | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| 745i | セダン | E65 | 4.4L | GL44 | 01-05 | F | - | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-01220 | 1本 |
| 745Li | ロング | E66 | 4.4L | GN44 | 05-09 | F | - | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-01220 | 1本 |
| 750i | セダン | E65 | 4.8L | HL48 | 01-05 | F | - | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-05889 | 1本 |
| | セダン | F01 | 4.4L | KA44 | 09-12 | F | -2009.09 | RP1-01838B | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.10- | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2-01857B | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.10- | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | セダン | F01 | 4.4L | YA44 | 12-15 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | セダン | G11 | 4.4L | 7A44 | 15- | F | - | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| 750Li | ロング | E66 | 4.8L | HN48 | 05-09 | F | - | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-05889 | 1本 |
| | ロング | F02 | 4.4L | KB44 | 09-12 | F | -2009.09 | RP1-01838B | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | F | 2009.10- | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2-01857B | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | | | | | | R | 2009.10- | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | ロング | F02 | 4.4L | YE44 | 12-15 | F | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | ロング | G12 | 4.4L | 7F44 | 15- | F | - | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869D | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| 760Li | ロング | E66 | 6.0L | GN60 | 03-09 | F | 1POTキャリパー | RP1-01498E | 16,000 | 17,600 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | F | 2POTキャリパー | RP1-01558A | 21,000 | 23,100 | RD1-01219 | 1本 |
| | | | | | | R | -2005.03 | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-01220 | 1本 |
| | | | | | | R | 2005.03- | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | RD2-05889 | 1本 |
| | ロング | F02 | 6.0L | KB60 | 09-12 | R | ローター直径370mm | RP2-01502D | 15,000 | 16,500 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | -2009.09 | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | F | 2009.10- | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | -2009.09 | RP2-01857B | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| ロング | F02 | 6.0L | YG60 | 12-15 | R | 2009.10- | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 | |
| | | | | | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - | |
| M760Li xDrive | ロング | G12 | 6.6L | 7H66 | 16- | F | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| アクティブ ハイブリッド7 | セダン | F04 | 4.4L | KX44 | 10-12 | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| アクティブ ハイブリッド7L | ロング | F04 | 4.4L | KX44L | 10-12 | F | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP1-01838A | 21,000 | 23,100 | RD1H04849 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01857C | 16,000 | 17,600 | RD2-04810 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW 8シリーズ(G15)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|--------------|-------|------|------|------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| M850i xDrive | クーペ | G15 | 4.4L | BC44 | 18- | F | - | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | カブリオレ | G15 | 4.4L | BC44 | 19- | F | - | RP1-02147A | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。

【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW Z3(E36)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|------|--------|-------|------|------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1.9 | ロードスター | E36/7 | 1.9L | CH19 | 96-99 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-02622 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |
| 2.0 | ロードスター | E36/7 | 2.0L | CL20 | 00-00 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |
| 2.2i | ロードスター | E36/7 | 2.2L | CN22 | 01-03 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |
| 2.8 | ロードスター | E36/7 | 2.8L | CH28 | 99-00 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |
| | クーペ | E36/8 | 2.8L | CK28 | 99-00 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |
| 3.0i | ロードスター | E36/7 | 2.8L | CN30 | 01-03 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |
| | クーペ | E36/8 | 2.8L | CN30 | 01-03 | F | - | RP1-01348B | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-00917A | 13,000 | 14,300 | RD2-03592 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW Z4(E85/E86/E89/G29)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|------------|--------|------|------|-------|----------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2.2i | ロードスター | E85 | 2.2L | BT22 | 04-06 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344B | 13,000 | 14,300 | RD2-01705 | 1本 |
| 2.5i | ロードスター | E85 | 2.5L | BT25 | 03-06 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344B | 13,000 | 14,300 | RD2-01705 | 1本 |
| ロードスター | E85 | 2.5L | BU25 | 06-09 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-02623 | 1本 | |
| | | | | | R | - | RP2-01344B | 13,000 | 14,300 | RD2-01705 | 1本 | |
| 3.0i | ロードスター | E85 | 3.0L | BT30 | 03-06 | F | - | RP1-01348A | 15,000 | 16,500 | RD1-03527 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344B | 13,000 | 14,300 | RD2-06754 | 1本 |
| 3.0si | ロードスター | E85 | 3.0L | BU30 | 06-09 | F | - | RP1-01531B | 15,000 | 16,500 | RD1-01007 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344B | 13,000 | 14,300 | RD2-06754 | 1本 |
| | クーペ | E85 | 3.0L | DU30 | 06-09 | F | - | RP1-01531B | 15,000 | 16,500 | RD1-01007 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01344B | 13,000 | 14,300 | RD2-06754 | 1本 |
| sDrive20i | ロードスター | E89 | 2.0L | LL20 | 11-17 | F | - | RP1-01559F | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01827B | 13,000 | 14,300 | RD2-04820 | 1本 |
| | ロードスター | G29 | 2.0L | HF20 | 19- | F | ローター直径330mm | RP1A02098D | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径348mm | RP1W22425E | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| ロードスター | E89 | 2.5L | LM25 | 09-11 | F | ローター直径330mm | RP2W21433A | 開発中 | 開発中 | RD2H07874 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径345mm | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 | |
| sDrive23i | ロードスター | E89 | 2.5L | LM25 | 09-11 | F | -2010.03 | RP1-01559E | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | F | 2010.04- | RP1-01559F | 15,000 | 16,500 | RD1-04643 | 1本 |
| | | | | | | R | -2010.03 | RP2-01827A | 13,000 | 14,300 | RD2-04820 | 1本 |
| | | | | | | R | 2010.04- | RP2-01827B | 13,000 | 14,300 | RD2-04820 | 1本 |
| sDrive35i | ロードスター | E89 | 3.0L | LM30 | 09-17 | F | -2010.03 | RP1-01498F | 16,000 | 17,600 | RD1-04751 | 1本 |
| | | | | | | F | 2010.04- | RP1-01498G | 16,000 | 17,600 | RD1-04751 | 1本 |
| | | | | | | R | -2010.03 | RP2-01840C | 15,000 | 16,500 | RD2-04868 | 1本 |
| | | | | | | R | 2010.04- | RP2-01840D | 15,000 | 16,500 | RD2-04868 | 1本 |
| sDrive35is | ロードスター | E89 | 3.5L | LM35 | 10-17 | F | - | RP1-01498G | 16,000 | 17,600 | RD1-04751 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840D | 15,000 | 16,500 | RD2-04868 | 1本 |
| M40i | ロードスター | G29 | 3.0L | HF30 | 19- | F | - | RP1W22425E | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2W21474A | 開発中 | 開発中 | RD2-07872 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW X1(E84/F48)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 | |
|-----------|-----------|------|------|-------|----------|-------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| sDrive18i | SUV | E84 | 2.0L | VL18 | 10-15 | F | - | RP1-01729D | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01626C | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 | |
| | SUV | F48 | 1.5L | HS15 | 15-17 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | |
| | | | | | | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | |
| SUV | F48 | 1.5L | AA15 | 19- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | | |
| | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | | |
| xDrive18d | SUV | F48 | 2.0L | HT20 | 16-19 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | |
| | SUV | F48 | 2.0L | AD20 | 19- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 | |
| sDrive20i | SUV | E84 | 2.0L | VL20 | 12-15 | F | - | RP1-01729D | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| xDrive20i | SUV | E84 | 2.0L | VM20 | 11-15 | F | - | RP1-01729C | 16,000 | 17,600 | RD1-04947 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-01626C | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 | |
| | SUV | F48 | 2.0L | HS20 | 15-18 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| | SUV | F48 | 2.0L | JG20A | 18-19 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| | SUV | F48 | 2.0L | AB20 | 19- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| | xDrive25i | SUV | E84 | 3.0L | VL25 | 10-11 | F | - | RP1-01559G | 15,000 | 16,500 | RD1-04645 | 1本 |
| | | | | | | | R | - | RP2-01626C | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 |
| SUV | | F48 | 2.0L | HS20 | 15-17 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| SUV | | F48 | 2.0L | JG20 | 17-19 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| SUV | | F48 | 2.0L | AB20 | 19- | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 | |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 | |
| xDrive28i | SUV | E84 | 2.0L | VM20 | 11-15 | F | -2012.03 | RP1-01729C | 16,000 | 17,600 | RD1-04645 | 1本 | |
| | | | | | | R | -2012.04- | RP2-01626C | 15,000 | 16,500 | RD2-04653 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X2(F39)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------|-----|------|------|------|----------|----|----|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| sDrive18i | SUV | F39 | 1.5L | YH15 | 18-20 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 |
| xDrive18d | SUV | F39 | 2.0L | YK20 | 19-20 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08271 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-08560 | 1本 |
| xDrive20i | SUV | F39 | 2.0L | YH20 | 18-20 | F | - | RP1-02098A | 16,000 | 17,600 | RD1-08309 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-02063A | 15,000 | 16,500 | RD2-07954 | 1本 |
| xDrive20d | SUV | F39 | 2.0L | YL20 | 20- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| M35i | SUV | F39 | 2.0L | YN20 | 19- | F | - | RP1W25617A | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2W26212A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW X3(E83/F25/G01)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------|-----|------|------|--------|----------|----|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2.5i | SUV | E83 | 2.5L | PA25 | 04-06 | F | - | RP1-01531C | 15,000 | 16,500 | RD1-08269 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530C | 15,000 | 16,500 | RD2-08270 | 1本 |
| 2.5si | SUV | E83 | 2.5L | PC25 | 06-08 | F | - | RP1-01531C | 15,000 | 16,500 | RD1-08269 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530C | 15,000 | 16,500 | RD2-08270 | 1本 |
| 3.0i | SUV | E83 | 3.0L | PA30 | 04-06 | F | - | RP1-01531C | 15,000 | 16,500 | RD1-08269 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530C | 15,000 | 16,500 | RD2-08270 | 1本 |
| 3.0si | SUV | E83 | 3.0L | PC30 | 06-08 | F | - | RP1-01531C | 15,000 | 16,500 | RD1-08269 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530C | 15,000 | 16,500 | RD2-08270 | 1本 |
| xDrive20i | SUV | F25 | 2.0L | WX20 | 11-18 | F | - | RP1-01942B | 16,000 | 17,600 | RD1-04899 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| | SUV | G01 | 2.0L | TR20 | 17-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840G | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869E | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | SUV | G01 | 2.0L | TY20 | 20- | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840G | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869E | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| xDrive20d | SUV | F25 | 2.0L | WY20 | 12-18 | F | - | RP1-01942B | 16,000 | 17,600 | RD1-04899 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| | SUV | G01 | 2.0L | TX20 | 17-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840G | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869E | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | SUV | G01 | 2.0L | UZ20 | 20- | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840G | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869E | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| xDrive25i | SUV | E83 | 2.5L | PC25 | 08-11 | F | - | RP1-01531C | 15,000 | 16,500 | RD1-08269 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530C | 15,000 | 16,500 | RD2-08270 | 1本 |
| xDrive28i | SUV | F25 | 3.0L | WX30 | 11-12 | F | - | RP1-01942B | 16,000 | 17,600 | RD1-04899 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| xDrive30i | SUV | E83 | 3.0L | PC30 | 08-11 | F | - | RP1-01531C | 15,000 | 16,500 | RD1-08269 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530C | 15,000 | 16,500 | RD2-08270 | 1本 |
| xDrive30e | SUV | G01 | 2.0L | TS20 | 20- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| xDrive35i | SUV | F25 | 3.0L | WX35 | 11-18 | F | - | RP1-01942B | 16,000 | 17,600 | RD1-04899 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| M40i | SUV | G01 | 3.0L | TY30 | 20- | F | - | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869E | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| M40d | SUV | G01 | 3.0L | TX30 | 18-20 | F | - | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869E | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | SUV | G01 | 3.0L | UZ7230 | 20- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X3 M

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|-----|------|------|----|----------|----|----|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M | SUV | - | 3.0L | - | 19- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X4(F26/G02)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------|-----|------|------|-------|----------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| xDrive20d | SUV | G02 | 2.0L | VJ20 | 18- | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840J | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869H | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| xDrive28i | SUV | F26 | 2.0L | XW20 | 14-18 | F | - | RP1-01942B | 16,000 | 17,600 | RD1-04899 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| xDrive30i | SUV | G02 | 2.0L | UJ20 | 18-19 | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径330mm | RP2-01840J | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869H | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | SUV | G02 | 2.0L | 2V20 | 20- | F | ローター直径330mm | RP1A02098B | 16,000 | 17,600 | RD1-08507 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| xDrive35i | SUV | F26 | 3.0L | XW35 | 14-18 | F | - | RP1-01942B | 16,000 | 17,600 | RD1-04899 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| M40i | SUV | F26 | 3.0L | XW35M | 16-18 | F | - | RP1-01726A | 21,000 | 23,100 | PD1H08379 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01840E | 15,000 | 16,500 | RD2-04866 | 1本 |
| | SUV | G02 | 3.0L | UJ30 | 18-19 | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869H | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| SUV | G02 | 3.0L | 2V30 | 20- | F | ローター直径348mm | RP1W22425B | 28,000 | 30,800 | RD1H08451 | 1本 | |
| | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01869H | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 | |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X4 M

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|-----|------|------|----|----------|----|----|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M | SUV | - | 3.0L | - | 19- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

- 【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。
- 【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
- 【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW X5(E53/E70/F15/G05)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------|-----|------|-------|-------|----------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.0i | SUV | E53 | 3.0L | FA30 | 01-03 | F | - | RP1-01261B | 18,000 | 19,800 | RD1-01080 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530D | 15,000 | 16,500 | RD2-01081 | 1本 |
| | SUV | E53 | 3.0L | FA30N | 04-07 | F | - | RP1-01261B | 18,000 | 19,800 | RD1-01080 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530D | 15,000 | 16,500 | RD2-01081 | 1本 |
| 3.0si | SUV | E70 | 3.0L | FE30 | 07-08 | F | - | RP1-01726B | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499B | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| 4.4i | SUV | E53 | 4.4L | FB44 | 01-03 | F | - | RP1-01261B | 18,000 | 19,800 | RD1-01080 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530D | 15,000 | 16,500 | RD2-01081 | 1本 |
| | SUV | E53 | 4.4L | FB44N | 04-07 | F | - | RP1-01261B | 18,000 | 19,800 | RD1-01080 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01530D | 15,000 | 16,500 | RD2-04299 | 1本 |
| 4.6is | SUV | E53 | 4.6L | FB46 | 02-03 | F | - | 未設定 | - | - | RD1-08235 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01530D | 15,000 | 16,500 | RD2-04299 | 1本 |
| 4.8i | SUV | E70 | 4.8L | FE48 | 07-08 | F | - | RP1-01726B | 21,000 | 23,100 | RD1-04965 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499B | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| 4.8is | SUV | E53 | 4.8L | FA48 | 04-07 | F | - | 未設定 | - | - | RD1-08235 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01530D | 15,000 | 16,500 | RD2-04299 | 1本 |
| xDrive30i | SUV | E70 | 3.0L | FE30 | 08-10 | F | - | RP1-01726B | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499B | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| xDrive35i | SUV | E70 | 3.0L | ZV30S | 10-14 | F | - | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径332mm | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | SUV | F15 | 3.0L | KR30S | 13-18 | F | ローター直径320mm | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径332mm | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | SUV | G05 | 3.0L | CV30S | 19- | F | ローター直径320mm | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径348mm | RP1W25900B | 28,000 | 30,800 | RD1-08483 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| SUV | G05 | 3.0L | CV30S | 19- | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径330mm | RP2-01840I | 15,000 | 16,500 | RD2H07874 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径370mm | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | R | ディンプルローター直径398mm | RP2W22039A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 | |
| xDrive35d | SUV | E70 | 3.0L | ZW30S | 12-14 | F | - | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | SUV | F15 | 3.0L | KS30S | 13-18 | F | ローター直径332mm | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径320mm | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | SUV | F15 | 3.0L | KS30 | 13-18 | F | ローター直径332mm | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| R | | | | | | ローター直径320mm | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 | |
| R | | | | | | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 | |
| xDrive40e | SUV | F15 | 2.0L | KT20 | 15-18 | F | - | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04965 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| xDrive45e | SUV | G05 | 3.0L | TA30 | 19- | F | ブレーンローター直径374mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | RD1H08497 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径330mm | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | RD2-07872 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径370mm | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| xDrive48i | SUV | E70 | 4.8L | FE48 | 08-10 | F | - | RP1-01726B | 21,000 | 23,100 | RD1-04965 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499B | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| xDrive50i | SUV | E70 | 4.4L | ZV44S | 10-14 | F | - | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径365mm | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | SUV | F15 | 4.4L | KR44S | 13-18 | F | ローター直径345mm | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径365mm | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| M50i | SUV | G05 | 4.4L | JU44S | 19- | F | ブレーンローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径370mm | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径398mm | RP2W22039A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X5 M(E70/F85/F95)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|-----|------|------|-------|----------|----|----------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| M | SUV | E70 | 4.4L | GY44 | 09-14 | F | - | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | -2010.04 | RP2-01892A | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | 2010.05- | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | SUV | F85 | 4.4L | KT44 | 14-20 | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | SUV | F95 | 4.4L | JU44M | 20- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

- 【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。
- 【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
- 【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

BMW X6(E71/E72/F16/G06)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-------------------|-----|------|-------|-------|----------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| xDrive35i | SUV | E71 | 3.0L | FG30 | 08-10 | F | - | RP1-01726B | 21,000 | 23,100 | RD1-04965 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01502F | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径320mm | RP2-01499B | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | SUV | E71 | 3.0L | FG35 | 10-14 | F | - | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径332mm | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | SUV | F16 | 3.0L | KU30S | 14-19 | F | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径320mm | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径332mm | RP1-01726C | 21,000 | 23,100 | RD1-04963 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径320mm | RP2-01499C | 15,000 | 16,500 | RD2-04926 | 1本 |
| SUV | F16 | 3.0L | KU30S | 14-19 | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーンローター直径348mm | RP1W25900B | 28,000 | 30,800 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | F | ブレーンローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径330mm | RP2-01840I | 15,000 | 16,500 | 未設定 | 1本 | |
| | | | | | R | ブレーンローター直径370mm | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 | |
| xDrive35d | SUV | G06 | 3.0L | GT30 | 19- | R | ディンプルローター直径398mm | RP2W22039A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | -2010.04 | RP1-01728B | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | F | 2010.05- | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | R | -2010.04 | RP2-01502F | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | R | 2010.05- | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径365mm | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| xDrive50i | SUV | E71 | 4.4L | FG44 | 08-14 | F | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径365mm | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | SUV | F16 | 4.4L | KU44S | 14-19 | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径365mm | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径395mm | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径345mm | RP2-01502E | 15,000 | 16,500 | RD2-04928 | 1本 |
| | | | | | | R | ローター直径385mm | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | RD2-07704 | 1本 |
| | | | | | | F | ローター直径365mm | RP1-01728A | 19,000 | 20,900 | RD1-04967 | 1本 |
| アクティブ ハイブリッドX6 | SUV | E72 | 4.4L | FH44 | 10-11 | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| M50i | SUV | G06 | 4.4L | CY44 | 19- | F | ブレーンローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | ディンプルローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ブレーンローター直径370mm | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | ディンプルローター直径398mm | RP2W22039A | 開発中 | 開発中 | 未設定 | 1本 |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X6 M(E71/F85/F96)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|----|-----|------|------|-------|----------|----|----------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| M | SUV | E71 | 3.0L | GZ44 | 09-14 | F | - | RP1-01826A | 21,000 | 23,100 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | -2010.04 | RP2-01892A | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | 2010.05- | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | SUV | F86 | 4.4L | KT44 | 14-20 | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | RP2-01892B | 16,000 | 17,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | SUV | F96 | 4.4L | JU44M | 20- | F | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

BMW X7 (G07)

| 車名 | ボディ | シリーズ | 排気量 | 型式 | 始期 終期 | 位置 | 適合 | パッド品番 | パッド価格 (税別) | パッド価格 (税込) | ローター品番 (左右セット) | 別売センサー 使用本数 |
|-----------|-----|------|------|------|----------|----|-----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| xDrive35d | SUV | G07 | 3.0L | CW30 | 19- | F | ブレーンローター直径348mm | RP1W22425C | 28,000 | 30,800 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | F | ブレーンローター直径395mm | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | RP2-01869G | 18,000 | 19,800 | 未設定 | 1本 |
| M50i | SUV | G07 | 4.4L | CX44 | 19- | F | - | RP1-02147B | 26,000 | 28,600 | 未設定 | 1本 |
| | | | | | | R | - | 未設定 | - | - | 未設定 | - |

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。