

別売りセンサーリスト

| メーカー名 | RacingMate 品番 | 別売センサー 品番 | 価格 (税別) | 価格 (税込) | 別売センサー 必要本数 |
|-------|------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| BMW | RP2-00917A | RS2-00157 | 2,800 | 3,080 | 1本 |
| BMW | RP1-01261A | RS1-00158 | 3,220 | 3,542 | 1本 |
| BMW | RP1-01261B | RS1-00177 | 3,160 | 3,476 | 1本 |
| BMW | RP2-01265A | RS2-00159 | 3,220 | 3,542 | 1本 |
| BMW | RP2-01265B | RS2-00178 | 3,740 | 4,114 | 1本 |
| BMW | RP2-01344A | RS2-00169 | 3,680 | 4,048 | 1本 |
| BMW | RP2-01344B | RS2-00208 | 4,280 | 4,708 | 1本 |
| BMW | RP1-01348A | RS1-00168 | 3,680 | 4,048 | 1本 |
| BMW | RP1-01348B | RS1-00111 | 2,800 | 3,080 | 1本 |
| BMW | RP1-01498A | RS1-00240 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01498B | RS1-00216 | 3,360 | 3,696 | 1本 |
| BMW | RP1-01498C | RS1-00254 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| | | RS1-00255 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01498D | RS1-00187 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01498E | RS1-00192 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01498F | RS1-00329 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01498G | RS1-00338 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01498H | RS1-00269 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01499A | RS2-00190 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01499B | RS2-00236 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP2-01499C | RS2-00267 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP2-01502A | RS2-00207 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01502B | RS2-00188 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01502C | RS2-00209 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01502D | RS2-00190 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01502E | RS2-00267 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP2-01502F | RS2-00236 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP2-01530A | RS2-00169 | 3,680 | 4,048 | 1本 |
| BMW | RP2-01530B | RS2-00180 | 3,680 | 4,048 | 1本 |
| BMW | RP2-01530C | RS2-00206 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01530D | RS2-00176 | 3,160 | 3,476 | 1本 |
| BMW | RP1-01531A | RS1-00175 | 3,160 | 3,476 | 1本 |
| BMW | RP1-01531B | RS1-00233 | 3,660 | 4,026 | 1本 |
| BMW | RP1-01531C | RS1-00204 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01531D | RS1-00158 | 3,220 | 3,542 | 1本 |
| BMW | RP1-01558A | RS1-00192 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| | | RS1-00231 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01558B | RS1-00187 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| | | RS1-00210 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01559A | RS1-00216 | 3,360 | 3,696 | 1本 |
| BMW | RP1-01559B | RS1-00240 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01559C | RS1-00187 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01559D | RS1-00329 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01559E | RS1-00338 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01559F | RS1-00274 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP1-01559G | RS1-00269 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01560A | RS2-00207 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01560B | RS2-00270 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01612A | RS2-00207 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01612B | RS2-00270 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP1-01625A | RS1-00210 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01626A | RS2-00207 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01626B | RS2-00270 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01626C | RS2-00272 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-01662A | RS1-00210 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01662B | RS1-00268 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01662C | RS1-00240 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01662D | RS1-00269 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01726A | RS1-00266 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01726B | RS1-00237 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP1-01726C | RS1-00275 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP2-01727A | RS2-00188 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01727B | RS2-00209 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01728A | RS1-00276 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01728B | RS1-00237 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP1-01729A | RS1-00240 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01729B | RS1-00216 | 3,360 | 3,696 | 1本 |
| BMW | RP1-01729C | RS1-00274 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP1-01729D | RS1-00271 | 4,500 | 4,950 | 1本 |
| BMW | RP1-01729E | RS1-00237 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP1-01729F | RS1-00269 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP2-01795A | RS2-00207 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW | RP2-01795B | RS2-00270 | 4,460 | 4,906 | 1本 |

| メーカー名 | RacingMate 品番 | 別売センサー 品番 | 価格 (税別) | 価格 (税込) | 別売センサー 必要本数 |
|-------|------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| BMW | RP1-01802A | RS1-00240 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01802B | RS1-00337 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01826A | RS1-00276 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP2-01827A | RS2-00330 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01827B | RS2-00273 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-01838A | RS1-00327 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-01838B | RS1-00333 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840A | RS2-00264 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP2-01840B | RS2-00339 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840C | RS2-00330 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840D | RS2-00273 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840E | RS2-00277 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840F | RS2-01428 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840G | RS2-01452 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2-01840H | RS2-01498 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01840I | RS2-01489 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2-01840J | RS2-01492 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1-01854A | RS1-00327 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01857A | RS2-00335 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01857B | RS2-00334 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP2-01857C | RS2-00328 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01869A | RS2-00264 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP2-01869B | RS2-00339 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01869C | RS2-00367 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP2-01869D | RS2-01428 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01869E | RS2-01452 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2-01869F | RS2-01498 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01869G | RS2-01489 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2-01869H | RS2-01492 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1-01870A | RS1-00210 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01870B | RS1-00268 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW | RP1-01882A | RS1-00327 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2-01892A | RS2-00236 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP2-01892B | RS2-00267 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW | RP2-01919A | RS2-00341 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-01934A | RS1-00340 | 4,500 | 4,950 | 1本 |
| BMW | RP1-01935A | RS1-00340 | 4,500 | 4,950 | 1本 |
| BMW | RP2-01937A | RS2-00341 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-01942A | RS1-00340 | 4,500 | 4,950 | 1本 |
| BMW | RP1-01942B | RS1-00266 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1-01943A | RS1-00340 | 4,500 | 4,950 | 1本 |
| BMW | RP1-02020A | RS1-00327 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-02020B | RS1-00340 | 4,500 | 4,950 | 1本 |
| BMW | RP2-02028A | RS2-00341 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-02038A | RS1-01353 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2-02063A | RS2-01372 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2-02063B | RS2-01354 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1-02087B | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1-02098A | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1A02098A | RS1-01429 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1A02098B | RS1-01453 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1A02098C | RS1-01494 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1-02147A | RS1-01429 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1-02147B | RS1-01490 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1-02147C | RS1-01494 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2W22039A | RS2-01428 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP2W21421A | RS2-01493 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1W22425A | RS1-01429 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1W22425B | RS1-01453 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1W22425C | RS1-01490 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1W22425D | RS1-01494 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1W24436A | RS1-00333 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1W24436B | RS1-00327 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1W24436C | RS1-00276 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW | RP1W25617A | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP1W25900A | RS1-01429 | 5,240 | 5,764 | 1本 |
| BMW | RP1W25900B | RS1-01490 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW | RP2W26212A | RS2-01372 | 4,720 | 5,192 | 1本 |

適合欄にて

【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。

【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

別売りセンサーリスト

| メーカー名 | RacingMate 品番 | 別売センサー 品番 | 価格 (税別) | 価格 (税込) | 別売センサー 必要本数 |
|----------|------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| BMW Mini | RP1-01476A | RS1-00185 | 3,440 | 3,784 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-01561A | RS2-00186 | 3,620 | 3,982 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-01612C | RS2-00286 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01712A | RS1-00185 | 3,440 | 3,784 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01712B | RS1-00247 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01712C | RS1-00287 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01712D | RS1-00285 | 5,000 | 5,500 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-01766A | RS2-00248 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-01766B | RS2-00288 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-01766C | RS2-01371 | 4,460 | 4,906 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01802C | RS1-01370 | 4,260 | 4,686 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01870C | RS1-00247 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01870D | RS1-00287 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01870E | RS1-01359 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01870F | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01948A | RS1-00247 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-01948B | RS1-00287 | 3,820 | 4,202 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-02063A | RS2-01372 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-02087A | RS1-01359 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-02087B | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP2-02088A | RS2-01372 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-02098A | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-02137A | RS1-01359 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1-02137B | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1W25617A | RS1-01358 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP1W25617B | RS1-01359 | 4,720 | 5,192 | 1本 |
| BMW Mini | RP2W26212A | RS2-01372 | 4,720 | 5,192 | 1本 |

| メーカー名 | RacingMate 品番 | 別売センサー 品番 | 価格 (税別) | 価格 (税込) | 別売センサー 必要本数 |
|------------|------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Chrysler | RP1-01215A | RS1-00122 | 2,400 | 2,640 | 1本 |
| Jaguar | RP1-01621A | RS2-00370 | 10,700 | 11,770 | 1本 |
| Jaguar | RP1-01705A | RS1-00373 | 5,100 | 5,610 | 1本 |
| Jaguar | RP1-01835A | RS1-00372 | 10,700 | 11,770 | 1本 |
| Jaguar | RP1-01835B | RS1-00372 | 10,700 | 11,770 | 2本 |
| Jaguar | RP2-01877A | RS2-00370 | 10,700 | 11,770 | 1本 |
| Jaguar | RP1-01963A | RS1-00371 | 4,800 | 5,280 | 1本 |
| Jaguar | RP1-01963B | RS1-00372 | 10,700 | 11,770 | 1本 |
| Jaguar | RP2-02095A | RS2-01467 | 13,600 | 14,960 | 1本 |
| Jaguar | RP1-02100C | RS1-01466 | 5,900 | 6,490 | 1本 |
| Jaguar | RP2-02110A | RS2-01434 | 4,200 | 4,620 | 1本 |
| Jaguar | RP2-02110B | RS2-01438 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22146A | RS1-01466 | 5,900 | 6,490 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22272A | RS1-01441 | 5,400 | 5,940 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22302B | RS1-01441 | 5,400 | 5,940 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22302C | RS1-01439 | 6,100 | 6,710 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22322A | RS1-01441 | 5,400 | 5,940 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22322B | RS1-01439 | 6,100 | 6,710 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22322C | RS1-01435 | 4,900 | 5,390 | 1本 |
| Jaguar | RP1W22485B | RS1-01465 | 5,600 | 6,160 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01526A | RS1-00213 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP2-01530E | RS2-00214 | 6,100 | 6,710 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01631A | RS1-00217 | 5,500 | 6,050 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01631B | RS1-00250 | 5,200 | 5,720 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01631C | RS1-00213 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01631D | RS1-00222 | 5,800 | 6,380 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01631E | RS1-00252 | 5,800 | 6,380 | 1本 |
| Land Rover | RP2-01632A | RS2-00218 | 4,300 | 4,730 | 1本 |
| Land Rover | RP2-01632B | RS2-00220 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01743A | RS1-00219 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP2-01824A | RS2-00218 | 4,300 | 4,730 | 1本 |
| Land Rover | RP2-01824B | RS2-00220 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01834A | RS1-00376 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01834B | RS1-00374 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01834C | RS1-00375 | 5,800 | 6,380 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01898D | RS1-01487 | 5,800 | 6,380 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01898E | RS1-01487 | 5,800 | 6,380 | 2本 |
| Land Rover | RP1-01898A | RS1-00250 | 5,200 | 5,720 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01898B | RS1-00387 | 6,000 | 6,600 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01898C | RS1-00213 | 6,300 | 6,930 | 1本 |
| Land Rover | RP1-01898D | RS1-00252 | 5,800 | 6,380 | 1本 |
| Land Rover | RP2-02029A | RS2-00377 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP2-02029B | RS2-01475 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP1-02100A | RS1-01396 | 6,200 | 6,820 | 1本 |
| Land Rover | RP1-02100B | RS1-01439 | 6,100 | 6,710 | 1本 |
| Land Rover | RP1-02100D | RS1-01485 | 5,900 | 6,490 | 1本 |
| Land Rover | RP2-02110C | RS2-01362 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP2-02110D | RS2-01398 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP2-02110E | RS2-01464 | 6,000 | 6,600 | 1本 |
| Land Rover | RP2-02110F | RS2-01438 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP1W20581A | RS1-01487 | 5,800 | 6,380 | 2本 |
| Land Rover | RP1W22302A | RS1-01439 | 6,100 | 6,710 | 1本 |
| Land Rover | RP1W22485A | RS1-01474 | 5,700 | 6,270 | 1本 |
| Land Rover | RP1W22485C | RS1-01396 | 6,200 | 6,820 | 1本 |
| Land Rover | RP1W22485D | RS1-01484 | 5,900 | 6,490 | 1本 |
| MG Rover | RP2-01344C | RS2-00174 | 4,000 | 4,400 | 1本 |

適合欄にて

[※1]＝車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]＝カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]＝センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

別売りセンサーリスト

| メーカー名 | RacingMate 品番 | 別売センサー 品番 | 価格 (税別) | 価格 (税込) | 別売センサー 必要本数 |
|---------------|------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Mercedes Benz | RP1-00317A | RS1-00278 | 11,000 | 12,100 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-00317B | RS1-00200 | 2,160 | 2,376 | 4本 |
| Mercedes Benz | RP1-00317C | RS1-00200 | 2,160 | 2,376 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-00317D | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP2-01123A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01123B | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-01285A | RS1-00198 | 2,560 | 2,816 | 1本 |
| | | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01285B | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01334A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01334B | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP2-01399A | RS1-00162 | 1,580 | 1,738 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP2-01399B | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-01413A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01413B | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP2-01455A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP5-01543A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP5-01543B | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01544A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01544B | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01545A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01546A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01628A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01630A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01642A | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01642B | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 2本 |
| | | RS1-00198 | 2,560 | 2,816 | 1本 |
| | | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01643A | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01643B | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-01674A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01675A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01675B | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01693A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01693B | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-01698A | RS1-00203 | 1,540 | 1,694 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP2-01711A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01733A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01734A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01734B | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-01736A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01737A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01738A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01739A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01794A | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01798A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| | | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| | | RS1-00198 | 2,560 | 2,816 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01822A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01856A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1A01883A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01932A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01933A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP3-01946A | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-01947A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01970A | RS1-00228 | 1,530 | 1,683 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01972A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-01972B | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1A01972A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02013A | RS1-00350 | 2,840 | 3,124 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02014A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02019A | RS1-00350 | 2,840 | 3,124 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02070A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02071A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02078A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02079A | RS1-00172 | 1,360 | 1,496 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02081A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02097A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02102A | RS1-00203 | 1,540 | 1,694 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02102B | RS1-00203 | 1,540 | 1,694 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-02103A | RS1-00203 | 1,540 | 1,694 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02103B | RS1-00203 | 1,540 | 1,694 | 2本 |
| Mercedes Benz | RP1-02118A | RS1-00350 | 2,840 | 3,124 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1-02150A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02154A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2-02155A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2W22603A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1W22988A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP1W25838A | RS1-00229 | 3,390 | 3,729 | 1本 |
| Mercedes Benz | RP2W22723A | RS1-00242 | 1,900 | 2,090 | 1本 |

| メーカー名 | RacingMate 品番 | 別売センサー 品番 | 価格 (税別) | 価格 (税込) | 別売センサー 必要本数 |
|---------|------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Porsche | RP1-01394A | RS1-00320 | 4,550 | 5,005 | 2本 |
| Porsche | RP1-01394B | RS1-00307 | 7,350 | 8,085 | 1本 |
| | | RS1-00308 | 7,350 | 8,085 | 1本 |
| Porsche | RP2-01395A | RS2-00262 | 4,100 | 4,510 | 2本 |
| Porsche | RP1-01547A | RS1-00193 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| Porsche | RP1-01548A | RS1-00193 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| Porsche | RP2-01652A | RS2-00194 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| Porsche | RP2-01653A | RS2-00194 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| Porsche | RP2-01653B | RS2-00310 | 4,200 | 4,620 | 2本 |
| Porsche | RP1-01764A | RS1-05594 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| Porsche | RP1-01774B | RS1-00257 | 4,150 | 4,565 | 2本 |
| Porsche | RP1-01774C | RS1-00389 | 5,750 | 6,325 | 2本 |
| Porsche | RP1-01774D | RS1-00326 | 8,500 | 9,350 | 2本 |
| Porsche | RP1-01774E | RS1-00381 | 7,100 | 7,810 | 2本 |
| Porsche | RP2-01775C | RS2-00259 | 4,150 | 4,565 | 2本 |
| | | RS1-00315 | 7,550 | 8,305 | 1本 |
| Porsche | RP1-01836A | RS1-00316 | 6,800 | 7,480 | 1本 |
| Porsche | RP2-01849A | RS2-00325 | 4,400 | 4,840 | 2本 |
| Porsche | RP2-01849B | RS2-00352 | 7,350 | 8,085 | 2本 |
| Porsche | RP2-01849C | RS2-00431 | 7,300 | 8,030 | 2本 |
| Porsche | RP2-01876A | RS2-00325 | 4,400 | 4,840 | 2本 |
| Porsche | RP2-01876B | RS2-00355 | 7,050 | 7,755 | 2本 |
| Porsche | RP2-01902A | RS2-00361 | 7,100 | 7,810 | 2本 |
| Porsche | RP2-01961A | RS2-00310 | 4,200 | 4,620 | 2本 |
| Porsche | RP2-01961B | RS2-00352 | 7,350 | 8,085 | 2本 |
| Porsche | RP1-01974C | RS1-00389 | 5,750 | 6,325 | 2本 |
| Porsche | RP2-01975A | RS2-00361 | 7,100 | 7,810 | 2本 |
| Porsche | RP1-01990A | RS1-00351 | 8,150 | 8,965 | 2本 |
| Porsche | RP1-01990B | RS1-00257 | 4,150 | 4,565 | 2本 |
| Porsche | RP1-02004A | RS1-00389 | 5,750 | 6,325 | 2本 |
| Porsche | RP1-02004B | RS1-00324 | 7,000 | 7,700 | 2本 |
| Porsche | RP1-02004C | RS1-00326 | 8,500 | 9,350 | 2本 |
| Porsche | RP1-02052A | RS1-00324 | 7,000 | 7,700 | 2本 |
| Porsche | RP1-02052B | RS1-00381 | 7,100 | 7,810 | 2本 |
| Porsche | RP1-02057A | RS1-00354 | 7,050 | 7,755 | 2本 |
| Porsche | RP1-02089A | RS1-00354 | 7,050 | 7,755 | 2本 |
| Porsche | RP1-02089B | 開発中 | 0 | 開発中 | 2本 |
| Porsche | RP2-02104A | RS2-00355 | 7,050 | 7,755 | 2本 |
| Porsche | RP2-02104B | RS2-00352 | 7,350 | 8,085 | 2本 |
| Porsche | RP1W25983A | RS1-00257 | 4,150 | 4,565 | 2本 |
| VAG | RP1-01285C | RS1-00196 | 7,400 | 8,140 | 1本 |
| VAG | RP1-01547A | RS1-00193 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| VAG | RP1-01548A | RS1-00193 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| VAG | RP2-01653A | RS2-00194 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| VAG | RP1-01670A | RS1-00193 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| VAG | RP1-01670B | RS1-00326 | 8,500 | 9,350 | 2本 |
| VAG | RP1-01670C | RS1-00257 | 4,150 | 4,565 | 1本 |
| VAG | RP2-01722A | RS2-00194 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| VAG | RP1-01774A | RS1-00324 | 7,000 | 7,700 | 2本 |
| VAG | RP2-01775A | RS2-00194 | 5,450 | 5,995 | 2本 |
| VAG | RP2-01775B | RS2-05696 | 4,150 | 4,565 | 2本 |
| VAG | RP2-01876A | RS2-00325 | 4,400 | 4,840 | 2本 |
| VAG | RP1-01911A | RS1-00358 | 5,800 | 6,380 | 1本 |
| VAG | RP1-01974A | RS1-00360 | 9,100 | 10,010 | 1本 |
| VAG | RP1-01974B | RS1-01444 | 7,100 | 7,810 | 1本 |
| VAG | RP1-01974D | RS1-01432 | 7,100 | 7,810 | 1本 |
| VAG | RP1-02120A | RS1-00541 | 7,100 | 7,810 | 1本 |
| VAG | RP1-02126A | RS1-01116 | 7,100 | 7,810 | 1本 |
| VAG | RP2-02131A | RS2-01433 | 8,100 | 8,910 | 2本 |
| VAG | RP2-02132A | RS2-01433 | 8,100 | 8,910 | 1本 |
| VAG | RP1W22958A | RS1-01455 | 7,100 | 7,810 | 1本 |
| VAG | RP1W25861A | RS1-01445 | 8,300 | 9,130 | 1本 |
| VAG | RP1W25861B | RS1-01445 | 8,300 | 9,130 | 2本 |

適合欄にて

【※1】=車検証にある車台番号末尾を見てください。

【※2】=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

【※3】=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売りセンサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。