

ランドローバー フリーランダー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.0	SUV	2(II)	2.0L	LF2B	13-15	F	-	RP1-01683	16,000	17,600	RD1-01463	-
						R	ソリッドローター	RP2-01685	14,000	15,400	RD2-07838	-
						R	ベンチローター	RP2-01685	14,000	15,400	RD2-01474	-
3.2	SUV	2(II)	3.2L	LF32	07-11	F	-	RP1-01683	16,000	17,600	RD1-01463	-
						R	-	RP2-01732	14,000	15,400	RD2-01474	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー ディスカバリアースポーツ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数					
2.0	SUV	-	2.0L	LC2A	14-17	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本					
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本					
						R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110D	15,500	17,050	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110D	15,500	17,050	RD2-07994	1本					
						F	ローター直径325mm(17in) [※1]-KH999999	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本					
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	19,500	21,450	RD2-07970	1本					
	SUV	-	2.0L	LC2XB	17-19	F	ローター直径349mm(18in) [※1]-KH999999	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1]-HH999999	RP2-02110D	15,500	17,050	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] JH000001-KH999999	RP2-02110E	15,500	17,050	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] JH000001-KH999999	RP2-02110E	15,500	17,050	RD2-07994	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本					
						SUV	-	2.0L	LC2XC	19-	F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本
											F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本
											F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001- 要現車確認	RP1-01898E	30,000	33,000	未設定	1本
											F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001- 要現車確認	RP1W26510A	開発中	開発中	未設定	1本
											R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本
	R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050						未設定	1本					

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー ディスカバリースポーツ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数					
2.0ディーゼル	SUV	-	2.0L	LC2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in) [※1] -KH999999	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本					
						F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] -KH999999	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] -HH999999	RP2-02110D	15,500	17,050	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] JH000001-KH999999	RP2-02110E	15,500	17,050	RD2-07970	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本					
	SUV	-	2.0L	LC2NC	19-20	F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001- 要現車確認	RP1-01898E	30,000	33,000	未設定	1本					
						F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001- 要現車確認	RP1W26510A	開発中	開発中	未設定	1本					
						R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本					
						R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本					
						SUV	-	2.0L	LC2ND	21-	F	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本
											F	ローター直径349mm(18in) [※1] LH000001-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本
	F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001- 要現車確認	RP1-01898E	30,000	33,000						未設定	1本					
	F	ローター直径349mm(18in) [※1] MH000001- 要現車確認	RP1W26510A	開発中	開発中						未設定	1本					
	R	ローター直径300mm(16in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050						未設定	1本					
	R	ローター直径325mm(17in) [※1] LH000001-	RP2-02110E	15,500	17,050						未設定	1本					

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー ディスカバリー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数						
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LA3SB	13-16	F	-	RP1-01898A	30,000	33,000	RD1-01480	1本						
						R	-	RP2-01632A	15,000	16,500	RD2-01318	1本						
	SUV	5(V)	3.0L	LR3VA	17-	F	[※1] -HA999999	RP1-01898B	30,000	33,000	RD1-08377	1本						
						F	[※1] JA000001- ローター直径349mm(18in)	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本						
						F	[※1] JA000001- ローター直径363mm(19in)	未設定	-	-	未設定	-						
						R	[※1] -HA999999	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	[※1] JA000001- ローター直径325mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07708	1本						
						R	[※1] JA000001- ローター直径350mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						3.0ディーゼル	SUV	5(V)	3.0L	LR3KA	17-	F	[※1] -HA999999	RP1-01898B	30,000	33,000	RD1-08377	1本
												F	[※1] JA000001- ローター直径349mm(18in)	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本
	4.0	SUV	3(III)	4.0L	LA40A	05-09	F	[※1] -6A414975	RP1-01631A	20,500	22,550	RD1-08299	1本					
							F	[※1] 6A414976-	RP1-01631B	20,500	22,550	RD1-08299	1本					
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LA44	05-09	F	[※1] -6A414975	RP1-01631A	20,500	22,550	RD1-01319	1本						
						F	[※1] 6A414976-	RP1-01631B	20,500	22,550	RD1-01319	1本						
5.0	SUV	4(IV)	5.0L	LA5N	09-13	F	-	RP1-01898A	30,000	33,000	RD1-01480	1本						
						R	-	RP2-01632A	15,000	16,500	RD2-01318	1本						

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。

別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。

カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー レンジローバーイヴォーク

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数	
2.0	SUV	-	2.0L	LV2A	12-17	F	[※1]-FH999999	RP1-01925	17,000	18,700	RD1-04733	-	
						F	[※1]GH000001-	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本	
						R	[※1]-FH999999	RP2-01685	14,000	15,400	RD2-08512	-	
						R	[※1]GH000001-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本	
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本	
						F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本	
	SUV	-	2.0L	LV2XA	19-	R	-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本	
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本	
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1-01898E	30,000	33,000	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1W26510A	開発中	開発中	未設定	1本
						F	要現車確認						
						R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本	
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本	
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本	
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1-01898E	30,000	33,000	未設定	1本
						SUV	-	2.0L	LV2XHA	19-	F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-
	F	要現車確認											
	R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	15,500	17,050						未設定	1本	
	R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	15,500	17,050						未設定	1本	
	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	19,500	21,450						未設定	1本	
	F	ローター直径349mm(18in)	[※1]-LH999999	RP1W22485D	28,000						30,800	未設定	1本
	クーペSUV	-	2.0L	LV2A	12-16	F	[※1]-FH999999	RP1-01925	17,000	18,700	RD1-04733	-	
F						[※1]GH000001-	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本		
R						[※1]-FH999999	RP2-01685	14,000	15,400	RD2-08512	-		
R						[※1]GH000001-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		
F						ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本		
F						ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本		
コンパチブル	-	2.0L	LV2A	16-16	R	-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		
					F	[※1]GH000001-	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本		
					R	[※1]GH000001-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		
					F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本		
					F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本		
					R	-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		
2.0ディーゼル	SUV	-	2.0L	LV2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本	
						F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本	
						F	-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本	
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本	
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1-01898E	30,000	33,000	未設定	1本
	SUV	-	2.0L	LZ2NA	19-20	F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1W26510A	開発中	開発中	未設定	1本
						F	要現車確認						
						R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本	
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本	
						F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100D	19,500	21,450	未設定	1本	
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]-LH999999	RP1W22485D	28,000	30,800	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1-01898E	30,000	33,000	未設定	1本
						F	ローター直径349mm(18in)	[※1]MH000001-	RP1W26510A	開発中	開発中	未設定	1本
						F	要現車確認						
						R	ローター直径300mm(16in)	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本	
						R	ローター直径325mm(17in)	RP2-02110E	15,500	17,050	未設定	1本	
						クーペSUV	-	2.0L	LV2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A
	F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800						RD1-08499	1本	
	R	-	RP2-02110C	15,500	17,050						RD2-07972	1本	
	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450						RD1-08347	1本	
	F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800						RD1-08499	1本	
	R	-	RP2-02110C	15,500	17,050						RD2-07972	1本	
	コンパチブル	-	2.0L	LV2NB	17-19	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本	
F						ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本		
R						-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		
F						[※1]-FH999999	RP1-01925	17,000	18,700	RD1-04733	-		
F						[※1]GH000001-	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本		
R						[※1]-FH999999	RP2-01685	14,000	15,400	RD2-08512	-		
オートバイグラフィ	-	2.0L	LV2NB	17-17	R	[※1]GH000001-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		
					F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100A	19,500	21,450	RD1-08347	1本		
					F	ローター直径348mm(18in)	RP1W22485C	28,000	30,800	RD1-08499	1本		
					R	-	RP2-02110C	15,500	17,050	RD2-07972	1本		

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて
 [※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。
 [※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。
 [※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
 別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
 カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー レンジローバーヴェアール

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数	
									(税別)	(税込)			
2.0	SUV	-	2.0L	LY2XCB	17-20	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本	
						F	ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本	
						R	-	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本	
	SUV	-	2.0L	LY2XCB	21-	F	-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	-	未設定	-	-	未設定	-	
	SUV	-	2.0L	LY2XAB	17-20	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本	
						F	ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本	
	SUV	-	2.0L	LY2XAC	21-	R	-	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本	
F						-	未設定	-	-	未設定	-		
R							未設定	-	-	未設定	-		
							未設定	-	-	未設定	-		
2.0ディーゼル	SUV	-	2.0L	LY2NA	17-20	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本	
						F	ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本	
						R	-	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本	
	SUV	-	2.0L	LY2NAC	21-	F	[※1]-LA999999 ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本	
						F	[※1]-LA999999 ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本	
						F	[※1]MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本	
						R	[※1]MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
	SUV	-	2.0L	LY2NCC	21-	F	[※1]-LA999999 ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本	
						F	[※1]-LA999999 ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本	
						F	[※1]MA000001-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	[※1]-LA999999	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本	
	R	[※1]MA000001-	未設定	-	-	未設定	-						
	3.0	SUV	-	3.0L	LY3VA	17-20	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本
							F	ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本
							R	-	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本
オートバイグラフィ	SUV	-	2.0L	LY2XCB	17-17	F	ローター直径325mm(17in)	RP1-02100B	19,500	21,450	RD1-08641	1本	
						F	ローター直径350mm(18in)	RP1W22302A	生産終了	生産終了	RD1-08371	1本	
	SUV	-	5.0L	LY5SC	19-	R	-	RP2-02110F	15,500	17,050	RD2-07994	1本	
						F	-	未設定	-	-	未設定	-	
						R	-	未設定	-	-	未設定	-	

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー レンジローバー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
2.0	SUV	4(IV)	2.0L	LG2YE	19-	F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本
						F	ローター直径363mm(19in)	RP1W20581A	開発中	開発中	RD1-08515	1本
						F	ローター直径380mm(20in)	RP1-01834E	24,000	26,400	RD1-08511	2本
						R	ローター直径325mm(フロントが18in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07708	1本
						R	ローター直径350mm(フロントが19in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本
	SUV	4(IV)	2.0L	LGL2YE	19-	F	ローター直径365mm(フロントが20in)	未設定	-	-	RD2-07946	-
						F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本
						F	ローター直径363mm(19in)	RP1W20581A	開発中	開発中	RD1-08515	1本
						F	ローター直径380mm(20in)	RP1-01834E	24,000	26,400	RD1-08511	2本
						R	ローター直径325mm(フロントが18in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07708	1本
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LG3SB	13-18	R	ローター直径350mm(フロントが19in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本
						R	ローター直径365mm(フロントが20in)	未設定	-	-	RD2-07946	-
	SUV	4(IV)	3.0L	LGL3SC	15-18	F	TRWキャリパー	RP1-01898B	30,000	33,000	RD1-08377	1本
						F	BREMBOキャリパー	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本
3.0ディーゼル	SUV	4(IV)	3.0L	LG3KD	16-	R	FRTがTRWキャリパー	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-08284	1本
						R	FRTがBREMBOキャリパー	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本
						F	-2017.10 TRWキャリパー	RP1-01898B	30,000	33,000	RD1-08377	1本
						F	-2017.10 BREMBOキャリパー	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本
						F	2017.11- 2POTキャリパー	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本
						F	2017.11- 4POTキャリパー	RP1W20581A	開発中	開発中	RD1-08515	1本
						F	2017.11- 6POTキャリパー センサー1本	RP1-01834D	24,000	26,400	RD1-08511	1本
						F	2017.11- 6POTキャリパー センサー2本	RP1-01834E	24,000	26,400	RD1-08511	2本
						R	-2017.10 FRTがTRWキャリパー	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-08284	1本
						R	-2017.10 FRTがBREMBOキャリパー	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本
	SUV	4(IV)	3.0L	LG3KF	20-	R	2017.11- FRTが2POTキャリパー	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07708	1本
						R	2017.11- FRTが4POTキャリパー	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本
						R	2017.11- FRTが6POTキャリパー	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07946	1本
						F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
4.2	SUV	3(III)	4.2L	LM42S	05-08	F	-	RP1-01743A	22,500	24,750	RD1-04991	1本
						R	-	RP2-01632B	15,000	16,500	RD2-04948	1本
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LM44	02-08	F	[※1]-5A999999	RP1-01526A	19,000	20,900	RD1-01397	1本
						F	[※1]6A000001-	RP1-01631C	20,500	22,550	RD1-04833	1本
						R	[※1]-3A129289	RP2-01530E	16,500	18,150	RD2-00810	1本
						R	[※1]3A129290-5A999999	RP2-01530E	16,500	18,150	RD2-01716	1本
						R	[※1]6A000001-	RP2-01632B	15,000	16,500	RD2-04948	1本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー レンジローバー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
5.0	SUV	4(IV)	5.0L	LG5NA	13-14	F	-	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本
	SUV	4(IV)	5.0L	LG5SA	13-20	F	-	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本
	SUV	4(IV)	5.0L	LG5SF	20-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	SUV	4(IV)	5.0L	LGL5SC	15-20	F	-	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本
						R	-	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本
	SUV	4(IV)	5.0L	LGL5SF	20-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー レンジローバークーグ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
4.2	SUV	3(III)	4.2L	LM42S	08-09	F	-	RP1-01743A	22,500	24,750	RD1-04991	1本
						R	-	RP2-01632B	15,000	16,500	RD2-04948	1本
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LM44	08-09	F	-	RP1-01631C	20,500	22,550	RD1-04833	1本
						R	-	RP2-01632B	15,000	16,500	RD2-04948	1本
5.0	SUV	3(III)	5.0L	LM5N	09-13	F	-	RP1-01898C	30,000	33,000	RD1-04991	1本
						R	-	RP2-01632B	15,000	16,500	RD2-04948	1本
	SUV	3(III)	5.0L	LM5S	09-13	F	ローター直径360mm	RP1-01834B	24,000	26,400	RD1-04991	1本
						F	ローター直径380mm	RP1-01834B	24,000	26,400	RD1-04859	1本
						R	ローター直径354mm	RP2-01824B	17,500	19,250	RD2-04948	1本
						R	ローター直径365mm	RP2-01824B	17,500	19,250	RD2-04832	1本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ランドローバー レンジローバースポーツ

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数						
									(税別)	(税込)								
2.0	SUV	4(IV)	2.0L	LW2YC	19-22	F	ローター直径363mm	未設定	-	-	RD1-08515	-						
						F	ローター直径380mm	RP1-01834F	24,000	26,400	RD1-08511	開発中						
						R	ローター直径350mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	ローター直径365mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07946	1本						
3.0	SUV	4(IV)	3.0L	LW3SA	13-18	F	-2018.5 ローター直径360mm	RP1-01898B	30,000	33,000	RD1-08377	1本						
						F	-2018.5 ローター直径380mm	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本						
						F	2018.6- ローター直径363mm	RP1W20581A	開発中	開発中	RD1-08515	1本						
						F	2018.6- ローター直径380mm	RP1-01834F	24,000	26,400	RD1-08511	開発中						
						R	-2018.5 ローター直径350mm	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	-2018.5 ローター直径365mm	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本						
						R	2018.6- ローター直径350mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	2018.5- ローター直径365mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07946	1本						
						3.0ディーゼル	SUV	4(IV)	3.0L	LW3UD	20-22	F	ローター直径349mm(18in)	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本
												F	ローター直径363mm(19in)	RP1W20581A	開発中	開発中	RD1-08515	1本
F	ローター直径380mm(20in)	RP1-01834E	24,000	26,400	RD1-08511							2本						
R	ローター直径325mm(フロントが18in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07708							1本						
3.0ディーゼル	SUV	4(IV)	3.0L	LW3KB	16-20	R	ローター直径350mm(フロントが20in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	ローター直径365mm(フロントが20in)	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07946	-						
						F	ローター直径360mm	RP1-01898B	30,000	33,000	RD1-08377	1本						
						F	ローター直径349mm	RP1W22485A	28,000	30,800	RD1-08513	1本						
3.0ディーゼル	SUV	4(IV)	3.0L	LW3WHE	20-22	R	-2018.5 ローター直径350mm	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	-2018.5 ローター直径325mm	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07708	1本						
						R	2018.6- ローター直径350mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-08284	1本						
						R	2018.6- ローター直径325mm	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07708	1本						
4.2	SUV	3(III)	4.2L	LS42S	05-09	F	-	未設定	-	-	未設定	-						
						R	-	未設定	-	-	未設定	-						
4.4	SUV	3(III)	4.4L	LS44	06-09	F	[※1]-6A999999	RP1-01631D	20,500	22,550	RD1-01319	1本						
						F	[※1]7A000001-	RP1-01631E	20,500	22,550	RD1-01319	1本						
5.0	SUV	3(III)	5.0L	LS5N	09-13	F	-	RP1-01898D	30,000	33,000	RD1-01480	1本						
						R	-	RP2-01632A	15,000	16,500	RD2-01318	1本						
	SUV	3(III)	5.0L	LS5S	09-13	F	ローター直径360mm	RP1-01834C	24,000	26,400	RD1-01480	1本						
						F	ローター直径380mm	RP1-01834C	24,000	26,400	RD1-04861	1本						
						R	ローター直径354mm	RP2-01824A	17,500	19,250	RD2-04948	1本						
						R	ローター直径365mm	RP2-01824A	17,500	19,250	RD2-04834	1本						
	SUV	4(IV)	5.0L	LW5SA	13-20	F	-2018.5	RP1-01834A	24,000	26,400	RD1-04861	1本						
						F	2018.6-	RP1-01834F	24,000	26,400	要車台番号	開発中						
						R	-2018.5	RP2-02029A	17,500	19,250	RD2-07946	1本						
						R	2018.6-	RP2-02029B	17,500	19,250	RD2-07946	1本						
	SUV	4(IV)	5.0L	LW5SE	20-22	F	-	未設定	-	-	未設定	-						
						R	-	未設定	-	-	未設定	-						

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ランドローバー ディフェンダー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
90	90FT	-	4.0L	LD30	98-99	F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-02799	-
90	90FT	-	4.0L	LD31	98-99	F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-02799	-
110	110FT	-	2.5L	LD25	02-05	F	ソリッドローター	未設定	-	-	RD1-02297	-
						F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1]-WA159806	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1]XA159807-	未設定	-	-	RD2-04826	-
	110FT	-	2.5L	LD25P	02-03	F	ソリッドローター	未設定	-	-	RD1-02297	-
						F	ベンチローター	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1]-WA159806	未設定	-	-	RD1-02612	-
						R	[※1]XA159807-	未設定	-	-	RD2-04826	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。