

ポルシェ ボクスター(986/987/981)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.5	ロードスター	986	2.5L	986K	97-99	F	-	RP1-01394A	16,500	18,150	RD1-03409	2本
						R	-	RP2-01395A	16,500	18,150	RD2-03410	2本
2.7	ロードスター	986	2.7L	98665	99-02	F	-	RP1-01394A	16,500	18,150	RD1-03409	2本
						R	-	RP2-01395A	16,500	18,150	RD2-03410	2本
	ロードスター	986	2.7L	98623	02-04	F	-	RP1-01394A	16,500	18,150	RD1-03409	2本
						R	-	RP2-01395A	16,500	18,150	RD2-03410	2本
	ロードスター	987	2.7L	98725	04-05	F	※2	RP1-01394B	16,500	18,150	RD5H01568	2本
						R	※2	RP2-01653B	21,000	23,100	RD6-01570	2本
	ロードスター	987	2.7L	98720	06-08	F	※2	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01570	2本
						R	※2	RP1-01394B	16,500	18,150	RD5H01568	2本
	ロードスター	981	2.7L	981MA122	12-16	F	※2	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01570	2本
						R	※2	RP1-01990A	25,000	27,500	RD5H08259	2本
ロードスター	987	2.9L	987MA120	08-12	F	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本	
					R	※2	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本	
S	ロードスター	986	3.2L	98667	99-02	F	-	未設定	-	-	RD5H01069	-
						R	-	RP2-01395A	16,500	18,150	RD6-01528	2本
	ロードスター	986	3.2L	98624	02-04	F	-	未設定	-	-	RD5H01069	-
						R	-	RP2-01395A	16,500	18,150	RD6-01528	2本
	ロードスター	987	3.2L	98726	04-05	F	※2	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	※2	RP2-01395A	16,500	18,150	RD6-01528	2本
	ロードスター	987	3.4L	98721	06-08	F	※2	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	※2	RP2-01395A	16,500	18,150	RD6-01528	2本
	ロードスター	987	3.4L	987MA121	08-12	F	※2	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	※2	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01528	2本
ロードスター	981	3.4L	981MA123	12-16	F	※2	RP2-01395A	16,500	18,150	RD6-01528	2本	
					R	※2	RP1-01990A	25,000	27,500	RD5H08293	2本	
550	ロードスター	986	3.2L	986M9624	03-04	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
スパイダー	ロードスター	987	3.4L	987MA121C	09-12	F	※2	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	※2	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01528	2本
	ロードスター	981	3.8L	981DBX	15-16	F	※2	RP1-02057A	生産終了	生産終了	RD5H08295	2本
GTS	ロードスター	981	3.4L	981MA123	15-16	F	※2	RP2-01876B	25,000	27,500	未設定	2本
						R	※2	RP1-01990A	25,000	27,500	RD5H08293	2本
GTS	ロードスター	981	3.4L	981MA123	15-16	F	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
						R	※2	RP1-01990A	25,000	27,500	RD5H08293	2本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ポルシェ 718ボクスター(982)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.0	ロードスター	982	2.0L	982H1	16-17	F	※2	RP1-01990B	25,000	27,500	RD5H08293	2本
						R	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
S	ロードスター	982	2.0L	982J1	18-20	F	※2	RP1-01990B	25,000	27,500	RD5H08293	2本
						R	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
	ロードスター	982	2.5L	982H2	16-17	F	※2	RP1W25983A	開発中	-	RD5H04933	-
						R	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
ロードスター	982	2.5L	982J2	18-20	F	※2	RP1W25983A	開発中	-	RD5H04933	-	
					R	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本	
GTS	ロードスター	982	2.5L	982J2	17-20	F	※2	RP1W25983A	開発中	-	RD5H04933	-
						R	※2	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ポルシェ ケイマン(987/981)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
2.7	クーペ	987	2.7L	98720	04-08	F	[※2]	RP1-01394B	16,500	18,150	RD5H01568	2本
						R	[※2]	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01570	2本
	クーペ	981	2.7L	981MA122	12-16	F	[※2]	RP1-01990A	25,000	27,500	RD5H08293	2本
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
2.9	クーペ	987	2.9L	987MA120	08-12	F	[※2]	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	[※2]	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01570	2本
S	クーペ	987	3.4L	98721	04-08	F	[※2]	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	[※2]	RP2-01395A	16,500	18,150	RD6-01528	2本
	クーペ	987	3.4L	987MA121	08-12	F	[※2]	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	[※2]	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01528	2本
	クーペ	981	3.4L	981MA123	12-16	F	[※2]	RP1-01990A	25,000	27,500	RD5H08293	2本
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
R	クーペ	987	3.4L	987MA121R	10-12	F	[※2]	RP1-01836A	24,000	26,400	RD5H01069	2本
						R	[※2]	RP2-01961A	24,000	26,400	RD6-01528	2本
GT4	クーペ	981	3.8L	981DBX	15-16	F	[※2]	RP1-02089A	生産終了	生産終了	RD5H08303	2本
						R	[※2]	RP2-02104A	開発中	-	RD6H07938	2本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ポルシェ 718ケイマン(982)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
2.0	ロードスター	982	2.0L	982H1	16-17	F	[※2]	RP1-01990B	25,000	27,500	RD5H08293	2本
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
	ロードスター	982	2.0L	982J1	18-20	F	[※2]	RP1-01990B	25,000	27,500	RD5H08293	2本
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
S	ロードスター	982	2.5L	982H2	16-17	F	[※2]	RP1W25983A	開発中	-	RD5H04933	-
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
	ロードスター	982	2.5L	982J2	18-20	F	[※2]	RP1W25983A	開発中	-	RD5H04933	-
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
GTS	ロードスター	982	2.5L	982J2	17-20	F	[※2]	RP1W25983A	開発中	-	RD5H04933	-
						R	[※2]	RP2-01961B	24,000	26,400	RD6-01570	2本
GT4	ロードスター	982	4.0L	982L40	19-	F	[※2]	RP1-02089B	生産終了	生産終了	未設定	2本
						R	[※2]	RP2-02104B	開発中	-	未設定	2本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ポルシェ 718スパイダー

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
4.0	スパイダー	982	4.0L	982L40	19-	F	-	RP1-02089B	生産終了	生産終了	未設定	2本
						R	-	RP2-02104B	開発中	-	未設定	2本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ボルシェ パナメーラ(970/971)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格	パッド価格	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
									(税別)	(税込)		
3.0	クーペ	971	3.0L	G2H30A	16-16	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	3.0L	G2J30A	17-19	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
3.6	クーペ	970	3.6L	970M46	10-13	F	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	970	3.6L	970CWA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
S	クーペ	970	4.8L	970M48A	09-13	F	[※2] -2010.08	RP1-01774B	29,500	32,450	RD3H07933	2本
						R	[※2] 2010.08-	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07933	2本
	クーペ	970	3.0L	970CWDA	13-16	F	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
						R	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07933	2本
S ハイブリッド*	クーペ	970	3.0L	970CGEA	11-13	F	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
S E-ハイブリッド*	クーペ	970	3.0L	970CGEA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	970	3.6L	970M46	10-13	F	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	970	3.6L	970CWA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
4	クーペ	971	3.0L	G2H30A	16-16	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	3.0L	G2J30A	17-19	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	スポーツ ツーリスモ	971	3.0L	G2J30A	17-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
4 エグゼクティブ*	クーペ	971	3.0L	G2H30A	16-16	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	3.0L	G2J30A	17-18	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	3.0L	G2J30AX	19-19	F	要車台番号	RP1-02004C	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
4 E-ハイブリッド*	クーペ	971	2.9L	G2H29A	16-16	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
	クーペ	971	2.9L	G2J29A	17-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
	スポーツ ツーリスモ	971	2.9L	G2J29A	17-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
4 E-ハイブリッド エグゼクティブ*	クーペ	971	2.9L	G2H29A	16-16	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
	クーペ	971	2.9L	G2J29A	17-18	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
	クーペ	971	2.9L	G2J29AX	19-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
4S	クーペ	970	4.8L	970M48A	09-13	F	[※2] -2010.08	RP1-01774B	29,500	32,450	RD3H07933	2本
						R	[※2] 2010.08-	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07933	2本
	クーペ	970	3.0L	970CWDA	13-16	F	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
						R	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07933	2本
	クーペ	971	2.9L	G2H29A	16-16	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	RD3H08615	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	2.9L	G2J29A	17-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	RD3H08615	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	スポーツ ツーリスモ	971	2.9L	G2J29A	17-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
4S エグゼクティブ*	クーペ	970	3.0L	970CWDAX	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07933	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	2.9L	G2H29A	16-16	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	2.9L	G2J29A	17-18	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	RD4H07918	2本
	クーペ	971	2.9L	G2J29AX	19-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
GTS	クーペ	970	4.8L	970M48A	11-13	F	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07935	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07920	2本
	クーペ	970	4.8L	970CXPA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07935	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07920	2本
	クーペ	971	4.0L	G2K40A	18-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本
	スポーツ ツーリスモ	971	4.0L	G2K40A	18-19	F	要車台番号	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	要車台番号	RP2-01849C	21,500	23,650	未設定	2本

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ポルシェ パナメーラ(970/971)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
TURBO	クーペ	970	4.8L	970M48A	09-13	F	[※2] -2010.08	RP1-01774B	29,500	32,450	RD3H07935	2本
						F	[※2] 2010.08-	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07935	2本
						R	[※2]	RP2-01849B	21,500	23,650	RD4H07920	2本
	クーペ	970	4.8L	970CWBA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07935	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07920	2本
	クーペ	971	4.0L	G2H40A	16-16	F	-	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ	971	4.0L	G2J40A	17-19	F	-	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	スポーツ ツーリスモ	971	4.0L	G2J40A	17-19	F	-	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
R						-	未設定	-	-	未設定	-	
TURBO エグゼクティブ	クーペ	970	4.8L	970CWBA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07935	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07920	2本
	クーペ	971	4.0L	G2H40A	16-16	F	-	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ	971	4.0L	G2J40A	17-18	F	-	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ	971	4.0L	G2J40AX	19-19	F	-	RP1-01774D	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
TRUBO S	クーペ	970	4.8L	970M48TA	11-13	F	[※2] 550ps車	RP1-01774A	29,500	32,450	RD3H07935	2本
						F	[※2] 570ps車	未設定	-	-	未設定	-
						R	[※2] 550ps車	RP2-01849B	21,500	23,650	RD4H07944	2本
						R	[※2] 570ps車	未設定	-	-	未設定	-
クーペ	970	4.8L	970CWBA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07935	2本	
					R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07920	2本	
TURBO S エグゼクティブ	クーペ	970	4.8L	970CWBA	13-16	F	[※2]	RP1-02052A	27,000	29,700	RD3H07935	2本
						R	[※2]	RP2-01849A	21,500	23,650	RD4H07920	2本
TURBO S E-ハイブリッド	クーペ	971	4.0L	G2J40A	16-20	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	スポーツ ツーリスモ	971	4.0L	G2J40A	16-19	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
TURBO S E-ハイブリッド エグゼクティブ	クーペ	971	4.0L	G2J40A	16-18	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ	971	4.0L	G2J40AX	19-19	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

ポルシェ マカン(95B)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
2.0	SUV	95B	2.0L	95BCNC	14-16	F	-	RP1-01974C	21,000	23,100	RD1-04721	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
	SUV	95B	2.0L	J1H1	15-20	F	PR:1LA	RP1-01974C	21,000	23,100	RD1-04721	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
	SUV	95B	2.0L	J1M20	20-21	F	-	RP1-01974C	21,000	23,100	RD1-04721	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
SUV	95B	2.0L	J1NT	21-	F	-	未設定	-	-	未設定	-	
					R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本	
T	SUV	95B	2.0L	J1NT	22-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
S	SUV	95B	3.0L	95BCTM	14-17	F	-	RP1-02004A	29,500	32,450	RD1H08427	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
	SUV	95B	3.0L	J1K30	18-21	F	-	RP1-01774E	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
	SUV	95B	2.9L	J1NU	21-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
GTS	SUV	95B	3.0L	J1H2	15-18	F	内側のみスリット	RP1-01774C	29,500	32,450	RD3H08429	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
	SUV	95B	2.9L	J1L29	19-21	F	-	RP1-02052B	27,000	29,700	未設定	2本
						R	-	RP2-01902A	16,500	18,150	RD2-04876	2本
	SUV	95B	2.9L	J1NUA	21-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
TURBO	SUV	95B	3.6L	95BCTL	14-17	F	内側のみスリット	RP1-01774C	29,500	32,450	RD3H08429	2本
						R	-	RP2-01975A	21,500	23,650	RD2-07978	2本
	SUV	95B	3.6L	J1H3	17-18	F	[※2]	未設定	-	-	未設定	-
						R	[※2]	未設定	-	-	未設定	-
	SUV	95B	2.9L	J1L29	19-21	F	[※2]	未設定	-	-	未設定	-
						R	[※2]	未設定	-	-	未設定	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。

別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。

カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ボルシェ カイエ(955/957/958/9YA)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
3.0	SUV	9YA	3.0L	E3K30	18-20	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
	クーペ`SUV	9YA	3.0L	E3K30	19-20	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
	SUV	9YA	3.0L	E3K30A	18-20	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
	クーペ`SUV	9YA	3.0L	E3K30A	19-20	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
	SUV	-	3.0L	E3MA	20-20	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
	クーペ`SUV	-	3.0L	E3MA	20-20	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
	SUV	-	3.0L	E3NA	21-	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-
						R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-
クーペ`SUV	-	3.0L	E3NA	21-	F	-	未設定	-	-	RD1H08613	-	
					R	-	未設定	-	-	RD2-07798	-	
3.0 E-ハイブリッド`	SUV	9YA	3.0L	E3L30	19-23	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	RD1H08613	-
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07626	-
	クーペ`SUV	9YA	3.0L	E3L30	19-23	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	RD1H08613	-
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07626	-
	SUV	9YA	3.0L	E3L30A	19-23	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	RD1H08613	-
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07626	-
	クーペ`SUV	9YA	3.0L	E3L30A	19-23	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	RD1H08613	-
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07626	-
	SUV	-	3.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ`SUV	-	3.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
3.2	SUV	955	3.2L	9PABFD	03-06	F	※2	RP1-01547A	26,500	29,150	RD1H01233	2本
						R	※2	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
3.6	SUV	957	3.6L	9PAM5501	07-10	F	※2	RP1-01547A	26,500	29,150	RD1H01233	2本
						R	※2	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
	SUV	958	3.6L	92AM5502	10-14	F	※2	RP1-02004B	29,500	32,450	RD1H01234	2本
						R	※2	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-01235	2本
SUV	958	3.6L	92ACEY	14-18	F	※2	RP1-02004B	29,500	32,450	RD1H01234	2本	
					R	※2	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-01235	2本	
S	SUV	955	4.5L	9PA00	02-06	F	※2	RP1-01548A	31,000	34,100	RD1H01234	2本
						R	※2	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
	SUV	957	4.8L	9PAM4801	07-10	F	※2	RP1-01548A	31,000	34,100	RD1H01234	2本
						R	※2	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
	SUV	958	4.8L	92AM48	10-14	F	※2	RP1-01774A	29,500	32,450	RD1H04857	2本
						R	※2	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-01235	2本
	SUV	958	4.8L	92ACUR	14-18	F	※2	RP1-01774A	29,500	32,450	RD1H04857	2本
						R	※2	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-01235	2本
	SUV	9YA	2.9L	E3K29	18-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07782	2本
	クーペ`SUV	9YA	2.9L	E3K29	19-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07782	2本
	SUV	9YA	2.9L	E3K29A	18-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07782	2本
	クーペ`SUV	9YA	2.9L	E3K29A	19-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07782	2本
	SUV	-	2.9L	E3MB	22-23	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07782	2本
	クーペ`SUV	-	2.9L	E3MB	22-23	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-07782	2本
SUV	-	4.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-	
					R	-	未設定	-	-	未設定	-	
クーペ`SUV	-	4.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-	
					R	-	未設定	-	-	未設定	-	
S E-ハイブリッド`	SUV	-	3.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
S トランスシ`リア S ハイブリッド`	SUV	957	4.8L	9PAM 4801GA	08-10	F	※2	RP1-01548A	31,000	34,100	RD1H01234	2本
						R	※2	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
SUV	958	3.0L	92ACGE	10-14	F	※2	RP1-01774A	29,500	32,450	RD1H04857	2本	
					R	※2	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-01235	2本	

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。

ポルシェ カイエ(955/957/958/9YA)

車名	ボディ	シリーズ	排気量	型式	始期 終期	位置	適合	パッド品番	パッド価格 (税別)	パッド価格 (税込)	ローター品番 (左右セット)	別売センサー 使用本数
GTS	SUV	957	4.8L	9PAM 4801G	07-10	F	[※2]	RP1-01548A	31,000	34,100	RD1H01234	2本
						R	[※2]	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
	SUV	958	4.8L	92AM48	12-14	F	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD1H04857	2本
						R	[※2]	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-01235	2本
	SUV	958	4.8L	92ACXZ	14-18	F	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD5H08301	2本
						R	[※2]	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-04934	2本
	SUV	-	4.0L	E3M40	20-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	開発中	2本
	クーペ SUV	-	4.0L	E3M40	20-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	開発中	2本
	SUV	-	4.0L	E3M40A	20-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本
						R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	開発中	2本
クーペ SUV	-	4.0L	E3M40A	20-21	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本	
					R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	開発中	2本	
SUV	-	4.0L	E3PI	22-	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本	
					R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	開発中	2本	
クーペ SUV	-	4.0L	E3PI	22-	F	-	RP1-01774F	29,500	32,450	未設定	2本	
					R	-	RP2-01876A	25,000	27,500	開発中	2本	
TURBO	SUV	955	4.5L	9PA50A	02-06	F	[※2] 450ps	RP1-01548A	31,000	34,100	RD1H01234	2本
						F	[※2] ハフォーマンス500ps	RP1-01764A	23,500	25,850	RD1H07929	2本
						R	[※2] 450ps	RP2-01653A	21,000	23,100	RD2-01235	2本
						R	[※2] ハフォーマンス500ps	RP2-01652A	22,000	24,200	RD2-04934	2本
	SUV	957	4.8L	9PAM 4851A	07-10	F	[※2] ローター直径368mm	RP1-01774B	29,500	32,450	RD1-04841	2本
						R	[※2] ローター直径380mm	RP1-01764A	23,500	25,850	RD1H07929	2本
	SUV	958	4.8L	92AM48A	10-15	F	[※2]	RP2-01775C	25,000	27,500	RD2-04934	2本
						R	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD5H08301	2本
	SUV	958	4.8L	92ACFTA	15-18	F	[※2]	RP2-01876A	25,000	27,500	RD2-04934	2本
						R	[※2]	RP1-01774A	29,500	32,450	RD5H08301	2本
	SUV	9YA	4.0L	E3K40A	18-20	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ SUV	9YA	4.0L	E3K40A	19-20	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
	SUV	-	4.0L	E3NCA	21-	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ SUV	-	4.0L	E3NCA	21-	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
TURBO GT	SUV	-	4.0L	E3NJA	21-	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
クーペ SUV	-	4.0L	E3NJA	21-	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-	
					R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-	
TURBO S	SUV	955	4.5L	9PA50A	02-06	F	[※2]	RP1-01764A	23,500	25,850	RD1H07929	2本
						R	[※2]	RP2-01652A	22,000	24,200	RD2-04934	2本
	SUV	957	4.8L	9PAM 4851TA	08-10	F	[※2]	RP1-01764A	23,500	25,850	RD1H07929	2本
						R	[※2]	RP2-01775C	25,000	27,500	RD2-04934	2本
	SUV	958	4.8L	92AM48A	13-15	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
SUV	958	4.8L	92ACFTA	15-18	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-	
					R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-	
TURBO E-ハイブリッド*	SUV	-	4.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-
						R	-	未設定	-	-	未設定	-
クーペ SUV	-	4.0L	-	23-	F	-	未設定	-	-	未設定	-	
					R	-	未設定	-	-	未設定	-	
TURBO S E-ハイブリッド*	SUV	9YA	4.0L	E3L40A	19-	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
	クーペ SUV	9YA	4.0L	E3L40A	19-	F	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-
						R	PCCB標準装備車	未設定	-	-	未設定	-

ローター、センサーの価格は別途専用リストをご覧ください。

適合欄にて

[※1]=車検証にある車台番号末尾を見てください。

[※2]=カーボンセラミックブレーキ車は不可です。

[※3]=センサーが不要の場合は切断してください。

ディスクローターは全て左右セットの価格です。
別売センサーが必要な場合は都度ご連絡ください。
カタログ、価格は予告なく変更する場合がございます。